

NUMERO : 343778 RECEPCION : 19/06/19 10:01 AM STATUS : CERRADA
TIPO : PUBLICO PROMESA : 19/06/19 04:30 PM CIERRE : 19/06/2019 11:52:00 AM
ASESOR : EDDIK GASTELUM Cel:6674114467 CITA : 185642

TIPO VEHICULO: HILUX 2018 VEHICULO : HILUX CHASIS CABINA MODELO : 2018 PLACAS : UG59576
SERIE : MR0EX8CB5J1402154 COLOR : BLANCO/NEGRO MOTOR : 2TRA446030 KMS.: 19,898

FECHA DOFU : 31/05/2018 VENCIMIENTO GARANTIA : 31/05/2021
PROVEE. GTIA. :

CLIENTE : 48221 KURODA SAN MARIA ESTELA TELEFONO : 6671262687
CONDUCTOR : JUAREZ SAAVEDRA FELIPE TELEFONO : 6677123535

OBSERVACIONES

DOFU 05/31/2018 - NO HAY CAMPAÑAS -

OBSERVACIONES MECANICO

R. SERVICIO DE LOS 20 000KM \$2,353 - No INFORMATION found for VIN: MR0EX8CB5J1402154 - CONDUCTOR:FELIPE JUAREZ - ALEJANDRA -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Venta
REF	19/06/19	0344475	871390K070 FILTRO DE A/C HILUX 2016	1.00	403.60
REF	19/06/19	0344475	90915YZZD1 FILTRO DE ACEITE HILUX 2016	1.00	81.41
REF	19/06/19	0344475	5W30 ACEITE DE MOTOR	5.70	474.52
MO	19/06/19	00343778	125 HECTOR ABIGAHIL - S20 SERVICIO DE 20,000 KM O 12 MESES	1.00	1,067.92
MO	19/06/19	00343778	101 LINEA LAVADO 1 - LAVE LAVADO EXPRESS	0.10	1.00
5 cargos				SubTotal	2,028.45
				I.V.A.	324.55
				Total	2,353.00

TRABAJOS PROGRAMADOS

Fecha	Descripcion	Mecanico	Horas	Inicio	Terminado
19/06/2019 10:30 AM	SERVICIO DE 20,000 KM O 12 MESES SE REALIZO SERVICIO DE 20,000KM REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE A MOTOR, FILTRO DE A/A, RELLENO DE NIVELES DE FLUIDOS, ROTACION Y REVICION DE PRESION DE AIRE DE NEUMATICOS, AJUSTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO, TORQUES ESPESIFICADOS.	125 HECTOR ABIGAHIL	1.00	19/06 10:41	19/06 11:05
19/06/2019 11:33 AM	LAVADO EXPRESS UNIDAD LISTA DEL LAVADO	101 LINEA LAVADO 1	0.10	19/06 11:42	19/06 11:47

DETALLE DEL PROCESO

19/06/19 10:01 AM EGA No se ha encontrado ninguna INFORMACIÓN para el VIN: MR0EX8CB5J1402154

19/06/19 11:07 AM Mecanico: 125 reporta Control de calidad Taller... Presion llantas: 35 PSI Del. 35 PSI Tras., Discos de frenos: 27 mm. Del. 294 mm.
Tras., Vida balatas: 83% del. 80% tras., 9 mm. Del. 3 mm. Tras, Vida llantas: 85% del. 83% tras., Torque: 26 lbs., Fluidos: Relleno, Suspension: Ok,
Obs: SE REALIZO SERVICIO DE 20,000KM

19/06/19 11:47 AM Lavador: 101 reporta Control de calidad Lavado... Aspirado: Si, Secado: Si, Lavado: Si, Obs: UNIDAD LISTA DEL LAVADO

19/06/19 11:52 AM GAR Se cerró la orden.

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con los tiempos y kilometrajes.

* GARANTIA EXTENDIDA sujeta a cumplir con todos los servicios kilometrados.