



CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV  
 SAN ANDRES ATOTO 16-A  
 COLONIA SAN ESTEBAN, NAUCALPAN DE JUAREZ,  
 MEX.  
 C.P. 53550 MEXICO R.F.C.

# Cotización

<b>Solicitante:</b>	( 902198 )
KURODA S.A. DE C.V. JUAN JOSE RIOS PTE SN JORGE ALMADA C.P. 80200 CULIACAN DE ROSALES , SINALOA MEXICO R.F.C.: KUR710801793	

<b>Información del documento</b>		
<b>Cotización #</b>	2031056	ZHCT
<b>Fecha</b>	02/14/2021	
<b>Fecha de entrega</b>	02/14/2021	
<b>Fecha de entrega requerida</b>	02/14/2021	
<b>Fecha Vencimiento de cotización</b>		
<b>Transportista</b>		
<b>Creado por</b>	LMENDEZ12063	
<b>Moneda</b>	MXN MONEDA NACIONAL	
<b>Terminos de entrega</b>	EXW En fábrica /	
<b>Condiciones de pago</b>	Pgo en una sola exhibición	
	Dentro de 3 días sin deducción	
<b>Disponibilidad sujeta a existencias al momento de recibir orden de compra.</b>		

<b>Embarcar a:</b>	( 902198 )
KURODA S.A. DE C.V. JUAN JOSE RIOS PTE SN JORGE ALMADA C.P. 80200 CULIACAN DE ROSALES , SINALOA MEXICO R.F.C.: KUR710801793	

Pos.	Descripción	ATP	Planta B/O	Cantidad	Precio Unitario	Precio Neto	Valor Total
0010	SC_MANTO_PREV Servicios mantenimiento preventivo	0.0001021		1 SER	760.00 USD	760.00	15,162.00
	<p>SERVICIO DE SAMTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUA HIAB</p> <p>MODELO X-CLX 148 E-5            SERIE BL148CX00027            2017</p> <p>CONTEMPLA</p> <p>CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO TANQUE HIDRAULICO            CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO HD68            REVISION DE NIVEL ACEITE SISTEMA DE GIRO, RELLENAR DE SER NECESARIO.            ENGRASAR PUNTOS DE MOVIMIENTO DE EMBOLOS DE ARTICULACIONES.            REVISAR Y REAPRETAR CONECIONES DE TUBERIAS Y MANGUERAS.            REVISAR Y REAPRETAR ESPARRAGOS DE SISTEMA DE MONTAJE.            REVISAR PASADORES Y PERNOS DE SEGURIDAD DE LA GRUA            COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE MANDOS DE PALANCAS.            REVISAR QUE LA TOMA DE FUERZA Y BOMBA HIDRAULICA ESTEN BIEN SUJETAS.            REALIZAR MANIOBRAS CON LA GRUA Y VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.            DE EXISTIR ALGUN COMPONENTE O DAÑO REALIZAR LEVANTAMIENTO PARA SU SOTIZACION E            INFORMAR AL CLIENTE LO ENCONTRADO.</p> <p>ESTE TRABAJO ES PARA REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE CARGOTECNIA GUADALAJARA,JAL.</p>						



## Información del documento

**Cotización #** 2031056

**Fecha** 02/14/2021

**Solicitante:** ( 902198 )

KURODA S.A. DE C.V.  
 JUAN JOSE RIOS PTE SN  
 JORGE ALMADA C.P. 80200  
 CULIACAN DE ROSALES , SINALOA  
 MEXICO R.F.C.: KUR710801793

Pos.	Descripción	Planta B/O	Cantidad	Precio Unitario	Precio Neto	Valor Total
	<b>Sub-total</b>					15,162.00
	<b>IVA repercutido</b>					2,425.92
	<b>Total :</b>					<b>17,587.92</b>
	<p><b>Notas:</b> VIGENCIA DE EXISTENCIAS EN ESTA COTIZACIÓN 24 HORAS</p> <p>Refacciones de entrega inmediata.</p> <p>Refacciones con disponible cero, se tiene un plazo de entrega de 15 días hábiles a partir de la confirmación de su pedido</p> <p>Depósitos en moneda nacional: * Bancomer - Tipo de cuenta concentración inmediata empresarial</p> <p>* Convenio 85589</p> <p>* Referencia = No. Cliente</p> <p>* Concepto = Razón Social</p>					