Tijuana B.C 16 OCTUBRE 2020

A quien corresponda:

			COTIZACIÓN
CLIENTE:KURODA NORTE **Unidad: RAM 700** **SERVICIO:10,000KM - SERIE:KY318517**			
MATERIAL			
SERVICIO 10,000KM			$ 2,700.00
CAMBIO DE ACEITE			
CAMBIO FILTRO DE ACEITE			
ROTACION DE LLANTAS			
RESTAURACION DE MEMORIAS			
LAVADO DE MOTOR			
		SUB TOTAL	**$ 2,700.00**
		IVA	**$216.00**
		TOTAL	**$2,916.00**
TIJUANA B.C A 16 OCTUBRE 2020			

Sin más por el momento quedo atenta a sus comentarios.

Lizbeth Hernández
Coordinador Contacto Activo
BDC Servicio
email: bdc.costa@autoproductos.com.mx
Celular: 664 437 4013
Directo: (664) 979 7973