Cotización de servicio

Día	Mes	Año
13	Junio	2022

Nombre	Kuroda Norte SA de CV
Tipo	Camioneta RAM 700
Serie	
Modelo	700 Año: 2016

Presupuesto

Cantidad	Descripción	Costo
1	Cambio de cadenas	
	Aceite	
	Silicón	
	Kit de tiempo	
	Filtro de aceite	
	Bujías	
	Mano de obra	
		$8700

SUBTOTAL	**$ 8700.00**
IVA.	**$ 1392.00**
NETO A PAGAR	**$10,092.00**

Sujeto a cambio sin previo aviso

Banco: Banamex

Cuenta: 7509084

Clave: /002041058475090845

ATENTAMENTE

Cristóbal Bautista Rendón

Cel. 6241915762