



Folio : **E000191925**

Fecha: 2021-08-25T15:18:24

CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA, S DE RL DE CV

RFC: CSA050113NQ2

601

VIA RAPIDA PONIENTE Núm 15155, Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA,
Delegación TIJUANA, CP 22010, TIJUANA BC

Lugar de Expedición: Tijuana, B.C. 22010

TIJUANA BC,

Datos del receptor :

Rfc: KNO900118U6A Nombre: KURODA NORTE SA DE CV

Calle y Núm.: 20 DE NOVIEMBRE Núm 12177

C.P. 22100

Colonia: 20 DE NOVIEMBRE

Tel. 6646819094

Población: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Email: scastro@kuroda.com

TRANSMISION: AUTOMATICA

AÑO MODELO: 2021

SERIE: 5YFBPRBE6MP242319

PLACAS: ATW517A

MOTOR: 2ZR-FAE

TRACCION: 4X2

VEHICULO: COROLLA

KILOMETRAJE: 5192

No. Orden: N00218410

TORRE: 34 ROJO

CÓDIGO	CLASIFICACION	CANT.	MEDIDA	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	SERV EXPRESS	1	AD DE SERV	403.48	403.48
04152YZZA6	FILTRO DE ACEITE	1	PIEZA	93.09	93.09
119936	ACEITE 5W30 TAMBO	5	PIEZA	100.88	504.40
9043012031	EMPAQUE DRENADOR	1	PIEZA	19.40	19.40

ASESOR: A4- CHRISTIAN ROSENDO SANDOVAL

TIPO DE COBRO: CONTADO

USO CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos

NOTA: SERV EXPRES

*AJUSTAR PALANCA DE FRENO DE MANO, ESTA FLOJO

SUBTOTAL 1,020.37

8% IVA 81.63

TOTAL 1,102.00

(MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)

*** MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA, ESPERAMOS HABER CUMPLIDO CON SUS
EXPECTATIVAS, LO ESPERAMOS PRONTO. ***

FORMA DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CUENTA: NO IDENTIFICADO

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000505139570



Cadena Original :

[3.3][E][191925][2021-08-25T15:18:24][03][00001000000505139570][CONTADO][1020.37][MXN][1][1102.00][PUE][22010][CSA050113NQ2][CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA, S DE RL DE CV][601][KNO900118U6A][KURODA NORTE SA DE CV][G03][781815000.89662E48][UNIDAD DE SERVICIO][SERV EXPRESS][450.00][112403.48][403.48][002][Tasa][0.080000][32.28][40161504][1.000000][H87][PIEZA][FILTRO DE ACEITE][93.09000][93.09][93.09][002][Tasa][0.080000][7.45][26101400][5.000000][H87][PIEZA][ACEITE 5W30 TAMBO][100.88000][504.40][504.40][002][Tasa][0.080000][40.35][25172600][1.000000][H87][PIEZA][EMPAQUE DRENADOR][19.40000][19.40][19.40][002][Tasa][0.080000][1.55][002][Tasa][0.080000][1.63][81.63]

Sello Digital :

P/1hN8RA2CSPn6nAgV2mS3q9SD638ADOn8Fk6dha9+HHg7/CEfyp1krOByY+Ar6OXIB9PdgdSWWQBISXugXJvoU3JUavMeq5T647hOsOm2Ch8A571IDYpD+1Ofgz6BdKicUQxiQplz+6EQQmuuiPxmJkPGCPxjI33BCh9TpHJkM1DyNg6DSO0YgIQKaHbBih4FzBuhVJ77+BjUgnY/kladA1INpz9In5lkh9SpHLI74TSdpNQOa4vuupcwazqSz6sQ3syWYrItXcKtQvGrZrReyH/ZrE62BCJ6JlaNpSoor9/Lcq7Uls1xNKA413Xxc06o0lGnWK4HjuE84GXA==

Fecha timbrado CFDI: 2021-08-25T18:18:37

Número certificado SAT: 00001000000506267356

UUID del timbre CFDI : 806d9542-d060-4c90-8466-0da8c855efce

Cadena original del timbre CFDI :

[1.1][806d9542-d060-4c90-8466-0da8c855efce][2021-08-25T18:18:37][EDI101020E99][P/1hN8RA2CSPn6nAgV2mS3q9SD638ADOn8Fk6dha9+HHg7/CEfyp1krOByY+Ar6OXIB9PdgdSWWQBISXugXJvoU3JUavMeq5T647hOsOm2Ch8A571IDYpD+1Ofgz6BdKicUQxiQplz+6EQQmuuiPxmJkPGCPxjI33BCh9TpHJkM1DyNg6DSO0YgIQKaHbBih4FzBuhVJ77+BjUgnY/kladA1INpz9In5lkh9SpHLI74TSdpNQOa4vuupcwazqSz6sQ3syWYrItXcKtQvGrZrReyH/ZrE62BCJ6JlaNpSoor9/Lcq7Uls1xNKA413Xxc06o0lGnWK4HjuE84GXA==][00001000000506267356]

Sello digital CFDI :

P/1hN8RA2CSPn6nAgV2mS3q9SD638ADOn8Fk6dha9+HHg7/CEfyp1krOByY+Ar6OXIB9PdgdSWWQBISXugXJvoU3JUavMeq5T647hOsOm2Ch8A571IDYpD+1Ofgz6BdKicUQxiQplz+6EQQmuuiPxmJkPGCPxjI33BCh9TpHJkM1DyNg6DSO0YgIQKaHbBih4FzBuhVJ77+BjUgnY/kladA1INpz9In5lkh9SpHLI74TSdpNQOa4vuupcwazqSz6sQ3syWYrItXcKtQvGrZrReyH/ZrE62BCJ6JlaNpSoor9/Lcq7Uls1xNKA413Xxc06o0lGnWK4HjuE84GXA==

Sello digital SAT :

hgFx9N3SqP34YZSkzcO9V+Hm203QXXSIEzQfB1NrkUcTjXDd4TjW5qWYcVj2ndn7WHLFEeV5fkpCFu9mLkIAvGRZGnwr9T6aXO7A2N+oyOJQuaK764Q5JLNCnCosB2vxqVhZQchNBEOK5Hw86/tiWRI/LdHmPBfYrjAs2zgwD6Mj+IzACyGjEiV6P9smKrkEkSVj1ddw3iYzwvSj2PcXiE1B+U1NgeWAdSmd+R/ZKwQhngj9yn5lclYpQmK70sbr8nP7kicYkf+iLYpYvrgjtmhLbTGZVxIPvr57DdZv1IZNQ7fIEbSGVWSpgrCmsiONXU9XJgQng==

Este documento es una representación impresa de un CFDI