



Emisor:

PAUL GERARDO KELLY SOTO

RFC: KESP760331JW9

Régimen Fiscal: 612

Personas Físicas con Actividades Empresariales

Tipo de Comprobante:

Factura Credito

Serie:

Folio: 4586

Fecha: 29/Ene/2019 18:56:01

Fecha y hora de certificación:

2019-01-29T19:56:08

Folio Fiscal: B638ABEE-B7E7-4F26-BF74-CFAB36C45C70

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401287590

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Lugar de expedición (C.P.): 81240

Receptor:

Cliente: KURODA SA DE CV

RFC: KUR710801793

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD -

Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 03 -

Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN -

Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101772 - Limpiador de inyector	LIMPIA INYECTOR DE BOYA	\$81.00	\$0.00	IVA, - Importe: 12.96,	\$81.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15111700 - Aditivos para carburante	LIQUIDO CARBUCLEAN	\$63.90	\$0.00	IVA, - Importe: 10.22,	\$63.90
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	25191814 - Tester de bujías	BUJIA	\$29.70	\$0.00	IVA, - Importe: 19.01,	\$118.80
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de	AFINACION FUEL INJECTION TSURU 184065KM VHW759A. SER-38-1636	\$432.25	\$0.00	IVA, - Importe: 69.16,	\$432.25
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE GP37	\$68.00	\$0.00	IVA, - Importe: 10.88,	\$68.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121501 - Aceite motor	ACEITE MULTIGRADO 20W50	\$64.80	\$0.00	IVA, - Importe: 41.47,	\$259.20
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161505 - Filtros de aire	FILTRO DE AIRE	\$140.85	\$0.00	IVA, - Importe: 22.54,	\$140.85
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161513 - Filtros de combustible	FILTRO DE COMBUSTIBLE GG137	\$81.00	\$0.00	IVA, - Importe: 12.96,	\$81.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	LAVADO DE CARROCERIA AUTO	\$100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 16.00,	\$100.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25174900 - Aisladores y amortiguadores de	RETEN CIGUEÑAL DEL 1351050	\$120.00	\$0.00	IVA, - Importe: 19.20,	\$120.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	CAMBIAR RETEN CIGUEÑAL DELANTERO	\$750.00	\$0.00	IVA, - Importe: 120.00,	\$750.00

Total con letra:

dos mil quinientos sesenta y nueve Pesos 40/100 M.N.

Subtotal: \$2,215.00

Descuentos: \$0.00

Impuestos Traslados: \$354.40

Total: \$2,569.40

Tipo Relación:

-



AVISO IMPORTANTE : ESTIMADO CLIENTE PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO FAVOR DE VERIFICAR EN CANTIDAD Y ESPECIE LA MERCANCIA RECIBIDA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES.

RECIBI DE CONFORMIDAD CHOFRER

Sello digital del CFDI

CnXT1b1bgvYRgkCw3vZaDvBf0eU1391aw1E23pSVrL4SwYEZU6gD0qVOR0SU2h5NNkQe/A10e3E6xa1rV14cL42/b5s8zZghRxJncuUtyoe4Y+D8+1kBDOkN6Qhmzapyvke3to1GhSs9BLprLBx1n2ARAAH2S6ZhwTwyeb0YJfLjnz7+7GmgLzhs13E/EwmueR+u0mKIE35QZTWdIHRY/KnrLJ2ARKV9ukaS7WwgPB7/VTfGcX392CGZtWsw60LzWvhq/1b0V/SaXReWEZrzw15ioxes04xPk9L2+ur69hrBhYz40qzCLJr3UaVuUqHeuKoupYrFocmXofA==

Sello del SAT

FBUSQdhP8yGrLx0H8dzSMZhGJC04s71p1Ut38zCPCXnBkqjw6Xwk+0F1IT0nt1fZIKf3UJwnFZMSfH81VE+SNmWJfz0sNd4Bos071UfLLEock110r9u7BLLbDNKHSYigFA8QDCJGNjpScINEQgHx9aG4swQ6Do+/Ysa7IwGUGEGPZ1c+gbtUi01n5VpLwZqz30uJrINWCOTB1sh1s/hPjd5htZPPTt5QwtrreheTJsnPj3muhd15cZHoXwEL6/b+Zj1J4p1/opvXJKMmp761tdT4G1VwDcnJR6Qzv1Asd5f88LeJ09wI3WhhsbFmkIuc1DSJhnmJruJ0tVKBw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]B638ABEE-B7E7-4F26-BF74-CFAB36C45C70|2019-01-29T19:56:08|MAS0810247C0|CnXT1b1bgvYRgkCw3vZaDvBf0eU1391aw1E23pSVrL4SwYEZU6gD0qVOR0SU2h5NNkQe/A10e3E6xa1rV14cL42/b5s8zZghRxJncuUtyoe4Y+D8+1kBDOkN6Qhmzapyvke3to1GhSs9BLprLBx1n2ARAAH2S6ZhwTwyeb0YJfLjnz7+7GmgLzhs13E/EwmueR+u0mKIE35QZTWdIHRY/KnrLJ2ARKV9ukaS7WwgPB7/VTfGcX392CGZtWsw60LzWvhq/1b0V/SaXReWEZrzw15ioxes04xPk9L2+ur69hrBhYz40qzCLJr3UaVuUqHeuKoupYrFocmXofA==|00001000000404486074|]

