



Emisor:
PAUL GERARDO KELLY SOTO
RFC: KESP760331JW9
Régimen Fiscal: 612

Tipo de Comprobante: I FACTURAS DE

Serie: FCR

Folio: 6935

Fecha: 15/Jul/2020 14:26:22

Fecha y hora de certificación:
2020-07-15T15:26:29

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal: D9D67C39-8AE0-4C24-84EA-77214028134F

Serie del Certificado del emisor: 00001000000412664295

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Lugar de expedición (C.P.): 81240

Receptor:

Cliente: KURODA SA DE CV

RFC: KUR710801793

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PPD -

Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 03 -

Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN -

Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	AFINACION FUEL INJECTION	\$432.25	\$0.00	IVA, - Importe: 69.16,	\$432.25
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	25191814 - Tester de bujías	BUJIA	\$29.70	\$0.00	IVA, - Importe: 19.01,	\$118.80
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15111700 - Aditivos para carburante	LIQUIDO CARBUCLEAN CC-153	\$76.50	\$0.00	IVA, - Importe: 12.24,	\$76.50
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101772 - Limpiador de inyector	LIMPIA INYECTOR DE BOYA	\$89.10	\$0.00	IVA, - Importe: 14.26,	\$89.10
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121501 - Aceite motor	ACEITE MULTIGRADO 20W50	\$64.80	\$0.00	IVA, - Importe: 41.47,	\$259.20
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE GP37	\$81.00	\$0.00	IVA, - Importe: 12.96,	\$81.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161505 - Filtros de aire	FILTRO DE AIRE	\$117.00	\$0.00	IVA, - Importe: 18.72,	\$117.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161513 - Filtros de combustible	FILTRO DE COMBUSTIBLE GG137	\$166.50	\$0.00	IVA, - Importe: 26.64,	\$166.50
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171707 - Freno de tambor	BALATAS TRASERAS	\$435.00	\$0.00	IVA, - Importe: 69.60,	\$435.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25171713 - Almohadillas de discos de freno	BALATAS DELANTERAS TSURU	\$430.00	\$0.00	IVA, - Importe: 68.80,	\$430.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	TORNEAR ROTOR	\$75.00	\$0.00	IVA, - Importe: 24.00,	\$150.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	TORNEAR TAMBOR	\$64.65	\$0.00	IVA, - Importe: 20.69,	\$129.30
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	REPARAR FRENOS DELA C/U	\$125.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00,	\$250.00
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y	REPARAR FRENOS RUEDA TRASERA V8 C/U	\$100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 32.00,	\$200.00
0.50	LITROS	LTR - Litro	15121508 - Aceite de transmisión	ACEITE P/ TRANSMISION O POWER	\$80.75	\$0.00	IVA, - Importe: 6.46,	\$40.38
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	25173815 - Cables de embrague	CHICOTE DE CLUTH	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00,	\$250.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de	MANO DE OBRA MANO OBRA CAMBIAR CHICOTE CAMBIOS	\$250.00	\$0.00	IVA, - Importe: 40.00,	\$250.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de	MANO DE OBRA TORNO SAPOS P/ SUAVIZAR TORNILLOS DE HERRAJES	\$800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 128.00,	\$800.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	LAVADO DE CARROCERIA AUTO TSURU PLACAS VHW759A KM 191305 MOBIL C48	\$100.00	\$0.00	IVA, - Importe: 16.00,	\$100.00

Total con letra:
cinco mil setenta y cinco Pesos 04/100 M.N.

Subtotal: \$4,375.03

Tipo Relación:
-

Descuentos: \$0.00
Impuestos Traslados: \$700.01
Total: \$5,075.04



AVISO IMPORTANTE : ESTIMADO CLIENTE PARA BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO FAVOR DE VERIFICAR EN CANTIDAD Y ESPECIE LA MERCANCIA RECIBIDA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES.

RECIBI DE CONFORMIDAD CHOFER

Sello digital del CFDI
czR1ahKy0zoLPwDz5+19CsAEx0kLkBNdHwt+rtg8aVIjnfDC9C3SMFCyUcYD048BM/jPdDkmtX4n0L48TLV/e3mUsdb8EC1xM05VnExBgA1wGpF1rae1maax40xNH7hEiVbDjx1E4EYIYVTqxFoLZHuIqUhbKrtM14hdfityaL2fLWFXw+pVt1YFeZDijjaGkHP+P82Qh312uIwEgjmLaB00F+QBjrIBImZ19/kNX5kB4ZI7d0vqswISq2fSY3c0SF9aZdyrV2G414qCXctjBVZH/F7EtF24nTtCbrUFHi+xsC5Q6C70UzykDzuxvS3egH0391iyAW+8cC7RWCrfNA==
Sello del SAT
mXwoGqOR6PB9BFst7rTf6UjM3sEu0R5wFape94a/6tnKgeRfGzn6IQMBdAoLuHzn/U6rGrPwXDM9rmjv0o2mMIhrc0PRx/DeEG3A4zn4xaPrLCmwNPbmPSm6LZkVdpk2LbgtVgwT0w00ydGwggFKS3rX9oQ/Dw99PBCI80YLpJNjBI2pHpkIe2T/Er9bnRgNeY0he/6eLaCdEsgmVodGn6uSHCpuJrYyUgtTwNaNfPImN2xz0S/2MgCsGfeZP6wfnY7Lp2MNDjWN/PJ2Hifut0A237VLt85YmtZnVH64odr3ga0U5zRk2fy7/cCZQJerbSBFunJg/3b1xeN0aM1c9w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[1.1 D9D67C39-8AE0-4C24-84EA-77214028134F 2020-07-15T15:26:29 MAS0810247C0 czR1ahKy0zoLPwDz5+19CsAEx0kLkBNdHwt+rtg8aVIjnfDC9C3SMFCyUcYD048BM/jPdDkmtX4n0L48TLV/e3mUsdb8EC1xM05VnExBgA1wGpF1rae1maax40xNH7hEiVbDjx1E4EYIYVTqxFoLZHuIqUhbKrtM14hdfityaL2fLWFXw+pVt1YFeZDijjaGkHP+P82Qh312uIwEgjmLaB00F+QBjrIBImZ19/kNX5kB4ZI7d0yqswISg2fSY3c0SF9aZdyrV2G414qCXctjBVZH/F7EtF24nTtCbrUFHi+xsC5Q6C70UzykDzuxvS3egH0391iyAW+8cC7RWCrfNA== 00001000000404486074