



# BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

## Factura de servicio



Más cerca de tí

SUCURSAL:

FRANCISCO SERNA S/N ESQ. REFORMA COL. EL MALECO  
C.P. 83270 HERMOSILLO, SONORA TEL (662) 259-79  
RFC: BAU-080306-F5

MATRIZ:

BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

BLVD DR. NORMAN E BORLAUG No. 1410 COL. CAMPESTRE SONORA

CAJEME SONORA RFC: BAU-080306-F51

Cliente : KS COMERCIAL SA DE CV

Dirección : PERIFERICO PONIENTE Núm 81 - A  
RAQUET CLUB, C.P. 83200, SONORA  
HERMOSILLO, SONORA

RFC : KSC9603286X6

Uso CFDI : G03 Gastos en general

Folio SH000134281

Fecha 2021-12-18T11:54:01

Lugar HERMOSILLO, SON.

No. de Serie (VIN)  
MR0EX8CB6H1397119

Placas  
VD-95951

Canal de Ventas  
CONTADO

Procedencia

Orden de Servicio  
N00213823

Marca  
TOYOTA

Linea  
HILUX

Modelo  
2017

Clase  
CAMIONETA

Kilometraje  
86,982

Clave Vehicular  
1520105

| Cantidad | No de Parte | Descripción                   | Cave Producto                | Unidad Medida     | Precio Unitario | Importe Total |
|----------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 2.00     |             | N° 6715 RZ BALATAS 4 RUEDAS   | 78181500 Servicios de mante  | E48 UNIDAD DE SEI | \$474.14        | \$948.28      |
| 0.50     |             | SERVICIO 90,000 KM            | 78181500 Servicios de mante  | E48 UNIDAD DE SEI | \$623.73        | \$3,256.49    |
| 4.00     | 0000000026  | GRASA PARA PASADORES DE FRENO | 26101900 Componentes de m    | H87 PIEZA         | \$15.95         | \$63.80       |
| 6.00     | 0000122726  | ACEITE DE MOTOR               | 15121500 Preparados lubricar | H87 PIEZA         | \$96.15         | \$576.90      |
| 1.00     | 044650K420  | BALATAS                       | 26101900 Componentes de m    | H87 PIEZA         | \$1,533.14      | \$1,533.14    |
| 1.00     | 044950K130  | SHOE KIT, BRAKE, RR           | 26101900 Componentes de m    | H87 PIEZA         | \$1,598.57      | \$1,598.57    |
| 1.00     | 3310        | PAQUETE PLUS LAVADO           | 26101900 Componentes de m    | H87 PIEZA         | \$323.28        | \$323.28      |
| 1.00     | 9043012031  | ARANDELA OBTURADORA DE CARTER | 25174800 Componentes y sist  | H87 PIEZA         | \$19.40         | \$19.40       |
| 1.00     | 90915YZZD1  | FILTRO DE ACEITE              | 40161500 Filtros             | H87 PIEZA         | \$93.09         | \$93.09       |
| 1.00     | PE001       | KIT DE MOTOR                  | 26101900 Componentes de m    | H87 PIEZA         | \$594.83        | \$594.83      |

Baqui Automotriz,  
S. de R.L. de C.V.  
18 DIC. 2021  
**PAGADO**

NOTA: T173283 SE REMPLAZO ACEITE D EMOTOR, FILTRO D E ACEITE SE SOPLETEO FILTRO D  
EIARE D EMOTOR YD E AC, BALATS DELANTERAS 12MMD EVIAD TRASERAS 5MM SE ROTARON  
ASEGURADO:  
POLIZA: SINIESTRO:

|            |             |
|------------|-------------|
| Subtotal   | \$9,007.78  |
| I.V.A. 16% | \$1,441.22  |
| Total      | \$10,449.00 |

Importe con Letra : (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Forma de pago : 03 No. Cuenta : NO IDENTIFICADO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 03 Transferencia electrónica de fondos

Certificado Emisor:

00001000000413424356

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de timbrado del CFDI:

2021-12-18T12:54:39

Número de certificado del SAT:

00001000000506267356

UUID del timbre del CFDI :

e4dc1814-a967-4a2c-a030-33e34ae6c210

Sello digital del SAT :

gb8mrlqsHAvtJNyp28sHzFanfe4odPoJFs3FJIAsDbL939kCtm4aQ8OpMT4HcdYHYxHnGVKDB88hZGAuNv2iu2s5U9D6XnDRpLdIraZVwmCwqQJ3o1lSe+vAilLwgKDla9M  
uQCan8NdHRhWrS+Mw6aC52kbKhRxFh164NrjAC4WaVdzAPhxxJKC07ofhaaNK2K4+s3p5a8+1wDxJoPVYzplX1Ybvpg8W4AyXnLQsjSVYiPtoLXZV09hKj/DqtBYN2gBml  
YkFSI+SD3B+0dEER4dHoTyTjsS35QN5csjOQ0UxyI+4PFYMIN2Na/JW3DQyMxCBgRjBRG0nC4g44GQ==  
Sello digital del CFDI :

UzDJJAN5yoXfEISCwiK4OellNeOzYuOU8VNEuFopy+tUgr9EIK8HSsPIfVQc3h7Y9leuS3/o/5g9LksM2GjI2cwCFENVOdiE61rsaRBmJy5awYowRb3l2ky2FvYrB7pRYe3lOx4oo  
NLVV3cft+7VqZ8xsT6OjuOMEIP/HmdJ0HUOdIRx+86ekeLVtpv5Ovw1oRwz+CCr3je838TGr03M+y3+QzL8MnF2fIRGG1IWU54m2DR61mfrJHY4Go+ZOIYO+hJsOd3sm2At  
Z49mO35VXYWC1sOx7b8mGUb1d0v5B+BVR3FnSuH8pFIRLyxoRVYLsXW2K0uOzZlfb3HxFA==  
Cadena original del timbre del CFDI :

||1.1|e4dc1814-a967-4a2c-a030-33e34ae6c210|2021-12-18T12:54:39|EDI101020E99|UzDJJAN5yoXfEISCwiK4OellNeOzYuOU8VNEuFopy+tUgr9EIK8HSsPIfVQc3h7Y9leu  
S3/o/5g9LksM2GjI2cwCFENVOdiE61rsaRBmJy5awYowRb3l2ky2FvYrB7pRYe3lOx4ooNLVV3cft+7VqZ8xsT6OjuOMEIP/HmdJ0HUOdIRx+86ekeLVtpv5Ovw1oRwz+CCr3je83  
8TGr03M+y3+QzL8MnF2fIRGG1IWU54m2DR61mfrJHY4Go+ZOIYO+hJsOd3sm2AtZ49mO35VXYWC1sOx7b8mGUb1d0v5B+BVR3FnSuH8pFIRLyxoRVYLsXW2K0uOz  
Zlfb3HxFA==|00001000000506267356||

La recepción de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma. Debe y pagara incondicionalmente a la orden de BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV En