



BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
Factura de servicio



MATRIZ:
BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
BLVD DR. NORMAN E BORLAUG No. 1410 COL. CAMPESTRE SONORA
CAJEME SONORA RFC: BAU-080306-FS1

SUCURSAL:
FRANCISCO SERNA S/N ESQ. REFORMA COL. EL MALECON
C.P. 83270 HERMOSILLO, SONORA TEL (662) 259-7900
RFC: BAU-080306-FS1

Cliente :	KS COMERCIAL SA DE CV	Folio	SH000139948
Dirección :	PERIFERICO PONIENTE Núm 81 - A RAQUET CLUB, C.P. 83200, SONORA HERMOSILLO, SONORA	Fecha	2022-05-27T16:58:29
RFC :	KSC9603286X6	Lugar	HERMOSILLO,SON.
Uso CFDI :	G03	Gastos en general	

No. de Serie (VIN)	Placas	Canal de Ventas	Procedencia	Orden de Servicio
MR0EX8CB6H1397119	VD-95951	CONTADO		N00220987
Marca	Linea	Modelo	Clase	Kilometraje
TOYOTA	HILUX	2017	CAMIONETA	100,130
				Clave Vehicular
				1520105

Cantidad	No de Parte	Descripción	Cave	Producto	Unidad	Medida	Precio Unitario	Importe Total
1.00		SERVICIO 100,000 KM	78181500	Servicios de mantenir	E48	UNIDAD DE SER\	\$2,104.57	\$2,104.57
6.00	0000122726	ACEITE DE MOTOR	15121500	Preparados lubricante	H87	PIEZA	\$107.10	\$642.60
1.00	871390R030	FILTRO	26101900	Componentes de mot	H87	PIEZA	\$394.53	\$394.53
1.00	9043012031	ARANDELA OBTURADORA DE CARTER DE M	25174800	Componentes y sister	H87	PIEZA	\$21.50	\$21.50
1.00	90915YZZD1	FILTRO DE ACEITE	40161500	Filtros	H87	PIEZA	\$103.42	\$103.42
4.00	9091901233	BUJIA	26101900	Componentes de mot	H87	PIEZA	\$203.82	\$815.28

NOTA: T188091 SE REEMPLAZO 6 ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AC Y BUJIAS
ASEGURADO:
POLIZA: SINIESTRO:

Subtotal	\$4,081.90
I.V.A.	16%
Total	\$4,735.00

Importe con Letra : (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
Forma de pago : 03 No. Cuenta : NO IDENTIFICADO
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 03 Transferencia electrónica de fondos

Certificado Emisor:

00001000000413424356

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Fecha de timbrado del CFDI:

2022-05-27T18:59:01

Número de certificado del SAT:

00001000000506267356

UUID del timbre del CFDI :

1995643f-e3d1-4e7d-934f-9913c8fd6758

Sello digital del SAT :

YeoLGL/D1HWeMmutB8S6DFL8PSJURHoBIQiuq2FMk9IOwr625M0BNAJFBBguWpOVoeJaHdvZeeBGcFLRh0ySERecdradS5n6xAuA3p8hRg/XjoiNmhgN4Khn78HQFJRe
yGpHS4KcdLrQGP+d5CQ3YkrTKrEc3vqiTFnl+oILvUJJu/Hpsf+gpw3znYXS3V76aUuhDc65oYWbhlgQUIOxphuHPzseYewa8syR+pVHZoewvoRdrKghG3szBbVfHwguL.Goma
2z2MxnCSeX2owt4ZZJFQzrmBuGIV777FpwQ+X6D4xbl5kqLWmPw9erqUrmML+jAoczMomDDzyCm4MEw==
Sello digital del CFDI :

dGIWUzC3ESr2VkbvBCUIoJWMEOdRryTcL7Ng1mf2H/Mgxm1TfRz2neRpxzvac7UzPnEs09elq0qir0KJRvw6eyF6W9f50z1658YI23fbiUW4bqwqQNIF0ruSUHOluDNuviAYD
0meE9EPRDNzeVyYL91PEAO/Hwq2xK3T0tI4RGTOJADfvpI4xzt67cA/2goqIC8/76OeypmDdAbi5fH5mU9kebAurVHUEUhhMs9KLexiTuUgYWKdKQ6XduSr5RXV7CmHchTi
Nd3NmbH2fHxhw1AA9unckKaOwNbKPPtUEp43LBXImagrGv+x7DKrpR8olaCB5+rmB0s+km9Sw7CQ==
Cadena original del timbre del CFDI :

||1.1|1995643f-e3d1-4e7d-934f-9913c8fd6758|2022-05-27T18:59:01|EDI101020E99|dGIWUzC3ESr2VkbvBCUIoJWMEOdRryTcL7Ng1mf2H/Mgxm1TfRz2neRpxzvac7UzP
nEs09elq0qir0KJRvw6eyF6W9f50z1658YI23fbiUW4bqwqQNIF0ruSUHOluDNuviAYD0meE9EPRDNzeVyYL91PEAO/Hwq2xK3T0tI4RGTOJADfvpI4xzt67cA/2goqIC8/76Oey
mDdAbi5fH5mU9kebAurVHUEUhhMs9KLexiTuUgYWKdKQ6XduSr5RXV7CmHchTiNd3NmbH2fHxhw1AA9unckKaOwNbKPPtUEp43LBXImagrGv+x7DKrpR8olaCB5+rmB
0s+km9Sw7CQ==||00001000000506267356||

La posesión de esta factura no garantiza que se haya cubierto el total de la misma. Debo y pagare incondicionalmente a la orden de BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV. En caso de demora causará un interés del 10% mensual de acuerdo al artículo 1092 del código de comercio. EN PARTES ELECTRICAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Y NO HAY GARANTIAS