



KENWORTH DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

R.F.C. KNO970731K62

Carretera a San Felipe
y Gomez Morin # 799
Mexicali, Baja California
C.P. 21397
Tels.(686)561-7550,51 561-6502
Fax 561-7552

Fray Junipero Serra #17504
Fracc. Garita de Otay
Tijuana, Baja California
C.P. 22509
Tels.(664)623-2876,78
624-3365,66,67 y 623-1056
Fax 623-1056

Blvd. General Juan C. Zertuche #1076
Fracc. Valle Dorado
Ensenada, Baja California
C.P. 22890
Tels. y Fax (646) 177-2550 y 51

Via Rapida Oriente # 6852
Col. 3ra. Etapa Zona Rio
Tijuana, Baja California
C.P. 22010
Tels.(664)625-3562,6253557

Calle Mogote s/n Entre Bahia Concepción
y Zona Verde Col. Los Tabachines
La Paz, Baja California Sur
C.P. 23080
Tels.(612)1146943 y 1282941

Carret. Transpeninsular KM124900, Loc. 6y7
Plaza Bahia, Col. Brisas del Pacifico
Cabo San Lucas, Baja California Sur
C.P. 23473
Tels.(624)146-3152 y 53

DATOS DEL CLIENTE

KURODA NORTE, SA DE CV

AVE. 20 DE NOVIEMBRE No. 12177 COL. 20 DE NOVIEMBRE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22100

R.F.C. KNO900118U6A

N° 11719

Cotización

2794503

24/02/2023 11:39:41 a. m.

FOLIO INTERNO 2794503

CONDICIONES DE PAGO

Crédito, Moneda: MN

TIPO DE CAMBIO

1.0000

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

24/02/2023 11:39:41 a. m.

CANT	UNIDAD MEDIDA	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0000	PIEZA		FILTRO COALECENTE	11-STAND-7-02-4	1,250.00	1,250.00
1.0000	PIEZA		KIT DE ACTUADOR PARA TURBO	01-STAND-2-02-8	25,860.00	25,860.00
1.0000	PIEZA		CORE DE ACTUADOR	15-STAND-1-02-2	0.01	0.01
1.0000	PIEZA		ARTICULOS DE CONSUMO	TA-CAJA TALLER--	585.00	585.00
1.0000	SERVICIO		Cambio de filtro coalecente		1,000.00	1,000.00
1.0000	SERVICIO		Quitar , instalar y calibrar actuador de turbo		4,000.00	4,000.00
1.0000	SERVICIO		Limpieza sistema de aire post-enfriador y mangueras		4,000.00	4,000.00

SUBTOTAL	36,695.01
RETENCIONES	0.00
IVA 8.00	2,935.60
TOTAL	39,630.61

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 61/100 MN

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION