



SONORA TRUCK SERVICE MECHANIC

STS170804QA4
RÉGIMEN FISCAL(626) RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA
SUAQUI 19A COL.PIMENTEL
TELÉFONO:6623539086
CORREO: SONORATRUCK@GMAIL.COM

Factura Folio A8700

FOLIO FISCAL
79A22973-61E8-4E1D-998A-81779B52BA8E
LUGAR EXPEDICIÓN
83188
FECHA
2024-07-30T17:24:24

CLIENTE
K S COMERCIAL
KSC9603286X6
G03 GASTOS EN GENERAL
CP RECEPTOR: 83188

RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
BLVD. LUIS ENCINAS SN PISO 2 PIMENTEL 83188 HERMOSILLO
SONORA

Datos de Vehículo

Tipo de Unidad:	CAMIÓN CARGA	Marca:	HINO	Modelo:	500	No. Económico:	KS-04	Serie / Matricula:	3HJFC6J0GSS12407
Año:	2018	Motor:	DIESEL	Transmisión:	ESTANDAR	Combustible:	DIÉSEL	Color:	
Nivel de Combustible:	55.0%	Odómetro:	Km						

Detalle de Factura

Descripción	Unidad.	No. Identif.	Cod. SAT.	Clave Unidad	Cant.	Precio U.	Desc.	Importe
INSTALACION DE RIEL DE DIESEL E INSTALACION DE MANGUERA DE DIESEL	E48	STS 2020	78181500	E48	1	2,500.00		2,500.00
IMPORTE CON LETRA: DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 0/100 M.N							SUBTOTAL	\$2,500.00
							002 IVA TRAS. (TASA 0.1600)	\$400.00
							TOTAL	\$2,900.00

CUENTA BANCARIA 2087464 Suc. 7013 BANCO Banamex CLABE INTERBANCARIA 002760701320874647
CUENTA BANCARIA 65-50926855-3 BANCO SANTANDER CLABE INTERBANCARIA 014760655092685538

PROYECTO: MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso
MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO: (99) Por definir

OBSERVACIONES: CLIENTE SUMINTRA RIEL ORIGINAL, FOLIO: 5813
POLÍTICAS EN CASO DE QUE EL PRESUPUESTO NO SEA ACEPTADO POR EL CONSUMIDOR, PAGARA EXCLUSIVAMENTE EL COSTO POR LA REVISIÓN Y DIAGNOSTICO; UNA VEZ PAGADO EL PRESTADOR DE SERVICIO SE OBLIGA A DEVOLVER EL VEHICULO EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE LE FUE ENTREGADO EXCEPTUANDO LAS CONSECUENCIAS INEVITABLES DEL DIAGNOSTICO. EL COSTO DE REVISION SERÁ DE \$ 800.00 PESOS MONEDA NACIONAL. SE REQUIERE UN MINIMO DE 18 EQUIPOS PARA QUE EL PRECIO DE ESTA COTIZACIÓN SE RESPETE, EN CASO DE SER MENOS EQUIPOS EL PRECIO SERÁ OTRO Y SERÁ VIGENTE ESTA COTIZACIÓN.
UNA VEZ REALIZADO EL LEVANTAMIENTO FISICO EN SITIO, CUALQUIER, REPARACIÓN MAYOR EN EL SISTEMA AIRE CONDICIONADO DEL EQUIPO REVISADO, SE ENVIARÁ SU COTIZACIÓN EXTRA EN PARA SU AUTORIZACIÓN. (SERVICIO CORRECTIVO)
"Los Mantenimientos correctivos cubren la mano de Obra de las reparaciones mayores a los equipos de la Empresa Metallorum Administración S.A.P.I. de C.V. unidad Lluvia de Oréstos NO son Cubiertos por la Poliza de MANTENIMIENTO PREVENTIVO y generan costos extras por Mano de Obra y Soporte asi como refacciones y adicionales que la reparación requiera. Costo de Refacciones presentado en cotización adicional".



CERTIFICADO SAT 00001000000705928441 CERTIFICADO EMISOR 00001000000510508224 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2024-07-30T17:24:26
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
jy8aBoXZQHmPcZUprDLGeyfeRedyhD7Qpu60WGx6ywbkKAV+hqoJBqsrVUII9so9OdZWYx+duTQftV+/Ho9lzQn2b0JMIhMtMWf8g+014acSwpCA7stMkPUrjMmONZdmDkV8fKd7GE+ngh+UikRP3n4IH6EIQX9qZ2nbyNs/XmwhYpNZ1crBXo08z6K4ZIFIGVlwC+FwFlnXQuBLYLKmh3CDsW+WSODB8COZxS1Hw8s1eCE+IWUCv3/Q3FJ/TK.JnsJuSjV6RCsntWCTBmpg2vUImi7yragSoNx+1H+hbsED6TISwwA6GPKM8i47Hi5A/JyMk2vSioaDA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
Vl30lgW5ewUnHrKN0VG75kxtNtTIOrSxngQHLcayPcBIRLJhGG1B5GXi78orw8Ta91zGoZcn8OAcXl911k6Mb4P1FCXMOncp/ORhk6rJZ7A4axVmbPttUvUbnK7wYzYwU/Vru6iQjev894ZfuQ0S7t555gnxhGF0RzSIHdHdVtKly64i5FHxwXjHihuOcJQxJLHa22VrOIMT1srizQuko9NPVr6hVS+sF1eSUK4/DpsX2WvPp9jmj+wo3QrR07fwEAZhn368AT4KS/3U142npQH1P1JRZxgytMBy8ehiSjh5blEa+Mb86y2vmOBfNxGoXM9font9A7IGQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|79A22973-61E8-4E1D-998A-81779B52BA8E|2024-07-30T17:24:26|PPD101129EA3|jy8aBoXZQHmPcZUprDLGeyfeRedyhD7Qpu60WGx6ywbkKAV+hqoJBqsrVUII9so9OdZWYx+duTQftV+/Ho9lzQn2b0JMIhMtMWf8g+014acSwpCA7stMkPUrjMmONZdmDkV8fKd7GE+ngh+UikRP3n4IH6EIQX9qZ2nbyNs/XmwhYpNZ1crBXo08z6K4ZIFIGVlwC+FwFlnXQuBLYLKmh3CDsW+WSODB8COZxS1Hw8s1eCE+IWUCv3/Q3FJ/TK.JnsJuSjV6RCsntWCTBmpg2vUImi7yragSoNx+1H+hbsED6TISwwA6GPKM8i47Hi5A/JyMk2vSioaDA==|00001000000705928441||