

MOBINSA LAGUNA,SA DE CV

Emiliano Zapata 3539 Col Ind El Palmito Culiacán, Sinaloa Cel 6672-548958



Numero

| | | | | | | | | <u> </u> | numero | |
|---------------|--------------------|------------------|--|---|--------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | C256 | | |
| | | Kuroda Tres Rios | | | | | | | 21-nov-24 | |
| AT′N | Ing Sergio Salcido | | | | | | | | | |
| M | arca | | Heli Modelo / Serie CPQYD25 N/S 5251034 102 | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Meses | Referencia | Cant | Descripción Corregir fuga de por piston de direccion, quitar y empacar para instalar nuevamente | | | Subtotal | | Importe | | |
| | | 1 | | | | \$ 3,600.00 | \$ | 3,600.00 | | |
| | | 1 | limpieza en | istema de Gas general, revision de cuerpo de aceleracio | | cclador | \$ 4,950.00 | \$ | 4,950.00 | |
| | <u>SO</u> | | EVE MIL NOV | 'ECIENTOS DIEZ Y | OCHO PESOS 0 | | SUBTOTAL IVA 16% TOTAL | \$ \$ \$ | 8,550.0 1,368.0 9,918.0 | |
| Observaciones | | | | 0.15 | crodriguez@n | nobinsa.mx Z / CEL. 6672-548958 | | | | |









