

Veronica Guadalupe Rodriguez Fernandez Blvd Fundadores 5101 Valle del Rubí secc Lomas Tijuana, B.C. (664) 533-86-01																																																																											
		<table border="1"> <tr> <th>COTIZACION #</th> <th>FECHA</th> </tr> <tr> <td>A-3827</td> <td>28/09/2023</td> </tr> </table>	COTIZACION #	FECHA	A-3827	28/09/2023																																																																					
COTIZACION #	FECHA																																																																										
A-3827	28/09/2023																																																																										
<table border="1"> <tr> <th>CLIENTE</th> </tr> <tr> <td> KURODA NORTE SA DE CV KNO900118U6A scastror@kuroda.com knortegastos@kuroda.com </td> </tr> </table>				CLIENTE	KURODA NORTE SA DE CV KNO900118U6A scastror@kuroda.com knortegastos@kuroda.com																																																																						
CLIENTE																																																																											
KURODA NORTE SA DE CV KNO900118U6A scastror@kuroda.com knortegastos@kuroda.com																																																																											
<table border="1"> <tr> <th>SOLICITADO POR</th> <th>TERMINOS DE PAGO</th> <th>CONDICION DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Severiano Castro</td> <td>PPD</td> <td>credito 15 dias</td> </tr> </table>	SOLICITADO POR	TERMINOS DE PAGO	CONDICION DE PAGO	Severiano Castro	PPD	credito 15 dias																																																																					
SOLICITADO POR	TERMINOS DE PAGO	CONDICION DE PAGO																																																																									
Severiano Castro	PPD	credito 15 dias																																																																									
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCION DEL TRABAJO</th> </tr> <tr> <td> PRESUPUESTO POR REPARACION DE CLUTCH A LA UNIDAD KN07-2 PLACAS AJ-4037-A VIN JHHCCP3H7FK002188 CON 175617 KM </td> </tr> </table>				DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRESUPUESTO POR REPARACION DE CLUTCH A LA UNIDAD KN07-2 PLACAS AJ-4037-A VIN JHHCCP3H7FK002188 CON 175617 KM																																																																						
DESCRIPCION DEL TRABAJO																																																																											
PRESUPUESTO POR REPARACION DE CLUTCH A LA UNIDAD KN07-2 PLACAS AJ-4037-A VIN JHHCCP3H7FK002188 CON 175617 KM																																																																											
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCION DE LOS MATERIALES</th> <th>CANT.</th> <th>PRECIO UNIT.</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>PRENSA DE CLUTCH</td> <td>1</td> <td>3,797.01</td> <td>3,797.01</td> </tr> <tr> <td>DISCO DE CLUTCH</td> <td>1</td> <td>4,153.28</td> <td>4,153.28</td> </tr> <tr> <td>BALERO COLLARIN</td> <td>1</td> <td>1,740.00</td> <td>1,740.00</td> </tr> <tr> <td>BALER PILOTO</td> <td>1</td> <td>390</td> <td>390.00</td> </tr> <tr> <td>CAPILLADO DE FLY WEEL</td> <td>1</td> <td>700</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLUTCH</td> <td>1</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CILINDRO</td> <td>1</td> <td>980.00</td> <td>980.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>SUB-TOTAL</td> <td>16,760.29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>IVA</td> <td>1,340.82</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TOTAL</td> <td>\$ 18,101.11</td> </tr> </table>				DESCRIPCION DE LOS MATERIALES	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL	PRENSA DE CLUTCH	1	3,797.01	3,797.01	DISCO DE CLUTCH	1	4,153.28	4,153.28	BALERO COLLARIN	1	1,740.00	1,740.00	BALER PILOTO	1	390	390.00	CAPILLADO DE FLY WEEL	1	700	700.00	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLUTCH	1	3,000.00	3,000.00	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH	1	2,000.00	2,000.00	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CILINDRO	1	980.00	980.00				-				-				-				-			SUB-TOTAL	16,760.29				-			IVA	1,340.82				-			TOTAL	\$ 18,101.11
DESCRIPCION DE LOS MATERIALES	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL																																																																								
PRENSA DE CLUTCH	1	3,797.01	3,797.01																																																																								
DISCO DE CLUTCH	1	4,153.28	4,153.28																																																																								
BALERO COLLARIN	1	1,740.00	1,740.00																																																																								
BALER PILOTO	1	390	390.00																																																																								
CAPILLADO DE FLY WEEL	1	700	700.00																																																																								
MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CLUTCH	1	3,000.00	3,000.00																																																																								
CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH	1	2,000.00	2,000.00																																																																								
MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CILINDRO	1	980.00	980.00																																																																								
			-																																																																								
			-																																																																								
			-																																																																								
			-																																																																								
		SUB-TOTAL	16,760.29																																																																								
			-																																																																								
		IVA	1,340.82																																																																								
			-																																																																								
		TOTAL	\$ 18,101.11																																																																								
ATENTAMENTE: CECILIO SANCHEZ																																																																											