



MOBINSALAGUNA,SA DE CV
 Antigua Carretera a San Pedro 1060
 Ciudad Industrial de Torreon
 Torreon Coahuila



COTIZACION					Numero	
					240	
EMPRESA:		Kuroda			21-may-19	
AT'N		José Manuel				
Marca		Toyota		Modelo	7FGU25	
Serie		63224		EQUIPO		
Meses	Referencia	Cant	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE	
		1	Reemplazar conexión de pistón de dirección.	\$ 800.00	\$ 800.00	
		1	Conexión	\$ 258.00	\$ 258.00	
		1	Cubeta de aceite hidráulico	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	
SON: Dos mil setescientos noventa y tres pesos 28/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 2,408.00	
				IVA 16%	\$ 385.28	
				TOTAL	\$ 2,793.28	
Observaciones		<u>INCLUYE :</u>				
		<u>OPCIONES :</u>				
Mobinsaculiacan@mobinsa.mx						

