

				COTIZACIÓN			
				FOLIO: COT01663 FECHA: 30/09/2024 15:00 REGISTRÓ: DAVID NAVARRETE GARCIA			
EMISOR				RECEPTOR			
JIT Servicios DAVID NAVARRETE GARCIA NAGD950525B15 EMILIANO ZAPATA 954 JORGE ALMADA C.P. 80200 CULIACAN DE ROSALES Sinaloa México TEL: 6673586273				KURODA KUR710801793 JUAN JOSE RIOS PTESN C.P.80200CULIACAN DE ROSALES Sinaloa			
#Econom. C73		Marca: TOYOTA		Modelo: HILUX		Año: 2020	
VIN: MR0EX8CB2L1408111		Motor: 2.7		Color:		Placas: UJ70539	
Cantidad	U.M.	SKU	Descripción	Impuestos	Precio Unit.	% Desc.	Importe
1.00	Pieza	2009	Juego de balatas delanteras	\$100.30	680.00	0.00	\$680.00
2.00	Servicio	2002	Rotor de freno de disco	\$407.10	1,380.00	0.00	\$2,760.00
1.00	Servicio	2002	Instalación de balatas delanteras	\$73.75	500.00	0.00	\$500.00
1.00	Pieza	2009	Juego de balatas traseras	\$146.03	990.00	0.00	\$990.00
2.00	Servicio	2002	Rectificado de tambor de freno trasero	\$44.25	150.00	0.00	\$300.00
1.00	Servicio	2002	Instalación de balatas traseras	\$73.75	500.00	0.00	\$500.00
Observaciones:				Subtotal:		\$5,730.00	
				Descuento:		\$0.00	
				Impuestos:		\$845.17	
				Total:		\$6,575.17	