



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: MLA

Folio: 20180

Fecha: 15/Oct/2022 10:13:47

Emisor:

MOBINS A LAGUNA SA DE CV

RFC: MLA1005122J5

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor: No. 214 PLANTA CULIACAN

Cliente: KUROMA SA DE CV

RFC: KUR710801793

Dirección:

BRAVO Y JUAN JOSE RIOS PTE S/N JORGE ALMADA 80200

Culiacán Rosales

Lugar de expedición (C.P.): 27000

Antigua Carretera a San Pedro No. 1060 Zona Industrial Torreón,
Coahuila de Zaragoza, México C.P. 27000

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1	PIEZA	H87 - Pieza	31181701 - Emp aques	KIT DE SELLOS DE VALVULA	\$295.00	\$0.00	IVA, - Importe: 47.20	\$295.00
1	PIEZA	H87 - Pieza	15121504 - Aceite hidráulico	CUBETA ACEITE HIDRAULICO	\$1,350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 216.00	\$1,350.00
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	15121504 - Aceite hidráulico	CORREGIR FUGA DE ACEITE POR VALVULA HIDRAULICA, EMPACADO DE LA MISMA E INSTALACION, RELLENO DE NIVEL DE ACEITE HCO. O.T. 0294 MARCA: TCM # ECO KS33 MODELO: FCG25P7T SIN ORDEN DE COMPRA	\$650.00	\$0.00	IVA, - Importe: 104.00	\$650.00

Total con letra:

dos mil seiscientos sesenta y dos Pesos 20/100 M.N.

Subtotal: \$2,295.00

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$367.20

Retención IVA: 0

Total: \$2,662.20

Tipo Relación:

-



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511716666

Folio Fiscal: B9C866F3-6BBB-4543-B768-EFA0224C1980

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-10-15T10:13:52

Sello digital del CFDI

py38LJBscSMZCnym2Med4/nCjtVh2T08plnwA4t5r/YFGntt7EV5lsga6SpysRUQxleun+sfX8MU0XlmKJG2GLPRSZvdmnB9nvw9C6fac5YwsX1kWTIYDHD1yFDG+ybClePz+6bv2dbVCV
XUQGE1xBVz/7X5AmX6cWo7tIEK9qCAw7s16l/P+TISXifbddd6ih6Uml/qL6hHxyIKMOOdwt6dOHqmm+yWTmJw7onpMNTl/F9yDWGeNbRKRInrMBuuNt/hS4tz8ls/1o4f0GLxp7eH98D7+
wZ1b3oyJ/TMsOppgTSy1ZhSQ5Aq8BMuWUhxHRj8lsYp6k5HS2o62ZR6f/Q==

[illegible]

Hoja 2