



TALLER MECANICO AISPURO, S.A. DE C.V.
CALLE CHIHUAHUA No.3616 SUR, COL. CORTINAS, C.P.
85160, CD. OBREGON, SONORA
644-416-54-33
talleraispuro@hotmail.com

Cotización 1022
Fecha: 2023-05-12 10:17:03
Días de validez: 0

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: KS COMERCIAL SA DE CV SUC. OBREGON
Dirección: OBREGON

DATOS DE LA PROPIEDAD

Descripción:
Marca: HINO 500-1018
Modelo:
Serie: 3HJFC6JJXFSS12350

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Importe
1.00	0001	servicio MOV. DE TRANSMISION PARA CAMBIAR BALERO COLLARIN	3,750.00	3,750.00
1.00	0002	refaccion BALERO COLLARIN(PZA SOBRE PEDIDO TARDA DE 4 A 6 SEMANAS EN LLEGAR)	1,330.32	1,330.32
Moneda: MXN			Sub-Total	5,080.32
			IVA(16.0000%)	812.85
			Total	5,893.17

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 17/100 MN

PROBLEMA

CAMBIO DE BALERO COLLARIN