



ESTIMADO NO:

ESTIMADO DE REPARACIÓN

3260

Fecha : 29/09/2023

Página 1 de 1

Hora : 01:37:19p. m.

Cliente : K S TUBERIA

Placas : JW82248

Color: BLANCO

Dirección : ATLAS

Marca : RAM

Motor: 1.4

Col : DR R MICHEL

Ciudad : GUADALAJARA JALISCO

Modelo : 700

Cp : 44870

Año : 2019

Km / Millas : 119,796

Telefono: 4424468504

R.F.C. KST890224TU9

Transmisión : ESTANDAR

				<u>DESCUENTO</u>				
CANT	SERVICIOS	PARTES	M. O.	PARTES	M. O.	PARTES	MO	TOTAL
1	AFINACION SIN BUJIAS	\$983.18	\$550.00	0.00%	0.00%	\$983.18	\$550.00	\$1,533.18
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SINTETICO (Servicio Mayor: Nuestro paquete de afinación sin bujías incluye: *Cambio de aceite sintético hasta 5L *Cambio de filtro de aceite *Cambio de filtro de aire de motor *Cambio de filtro de combustible *Limpieza de inyectores *Limpieza de cuerpo de aceleración *Revisión general de puntos de seguridad *Relleno de niveles generales *Lavado y aspirado ***Este servicio no incluye bujías, dentro de la revisión general de puntos de seguridad se revisa el estado y vida de las bujías, en caso de que requiera el reemplazo se notifica el tipo de bujía a colocar y el costo.)	\$613.80	\$137.50	0.00%	0.00%	\$613.80	\$137.50	\$751.30

LOS SERVICIOS INCLUYEN LAS SIGUIENTES REFACCIONES:

ESTE ES SOLO UN ESTIMADO DE REPARACIÓN, LOS MONTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN VARIAR A
RESERVA DE LA REVISIÓN FÍSICA DEL VEHÍCULO

Dos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100

Falso

Subtotal :	\$2,284.48
Descuento :	\$0.00
Subtotal :	\$2,284.48
IVA :	\$365.52
Total :	\$2,650.00

Este es un estimado de reparación. NO ES UNA FACTURA.