

AUTO PRODUCTOS BAJA S.A. DE C.V
Blvd. Lazaro Cardenas No. 1598 Ex-Ejido Zacatecas
REPORTE DE ORDEN CON CONCEPTOS

Orden	15523	Tipo: Cliente				Torre:
Empleado	GRACIELA HERNANDEZ MEZA				Fecha Recep.	08/01/2019
Servicio	NORMAL	Líder:		Prom. entrega		8:27
Serie	HY176190	Placas	VC00441	Unidad	15	RAM 700
Kilometraje de Servicio:			30,224 Km			16TTT
Observaciones:	SERV 30000					
	REV CABLE SUELTO REV AL DAR VUELTA ALA IZQ.SE MUEVE LA LLANTA					

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre:	KURODA NORTE SA DE CV	R.F.C.:	KNO900118U6A
Direcc.:	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	Telefonos :	6866646610480 /
Contacto :	SERGIO		

Clave	T	Descripcion	Precio Unit.	Cant.	Emp	Importe	
36-D	R	LIJA DE TIRA	43.10	1.0	14	43.10	x
4318001AE	R	LIMPIADOR DE CAMARAS	125.57	1.0	14	125.57	x
4318067AC	R	LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS	60.00	1.0	14	60.00	x
4887050AA	R	LIMPIADOR INYECTORES	229.85	1.0	14	229.85	x
4897156AD	R	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELE	107.02	1.0	14	107.02	x
5127394PC	R	ACEITE DE MOTOR 5W40 SINTETIC	190.00	5.0	14	950.00	x
68050924AA	R	ANTISULFATANTE DE BATERIA	30.00	1.0	14	30.00	x
68065196AB	R	LIMPIADOR DE FRENOS	165.89	1.0	14	165.89	x
68158590AD	R	LIMPIADOR DE INYECTORES	221.00	1.0	14	221.00	x
68174306AA	R	FILTRO DE AIRE	515.40	1.0	14	515.40	x
68174518AA	R	FILTRO ACEITE CARTUCHO	294.00	1.0	14	294.00	x
68348881AA	R	BALATA	2,575.98	1.0	14	2,575.98	x
68415375AA	R	TAPONES KIT NITROGENO	230.00	1.0	14	230.00	x
30000	S	PAQUETE 30000 KMS	356.86	1.6	117	570.98	x
MANT001	S	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	200.00	1.5	117	300.00	x
MANT002	S	REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE	250.00	0.2	117	50.00	x
MANT009	S	LAVADO DE MOTOR	236.10	0.5	117	118.05	x
MANT129	S	PROMOCION ALINIACION, BALANCE	200.00	3.0	117	600.00	x
MC2	S	MAT. CONSUMO PAQUETES	90.00	1.0	41	90.00	x
Q3	S	DESEMPEÑO VEHICULO	91.00	1.0	41	91.00	x
R111	S	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	50.00	1.0	41	50.00	x
REP002	S	LIMPIEZA DE GARGANTA DE INYEC	350.00	1.0	117	350.00	x
REP003	S	LIMPIEZA DE INYECTORES	700.00	0.6	117	420.00	x
REP004	S	TORNEO DE DISCO	700.00	0.6	145	420.00	x
REP115	S	CARGA DE NITROGENO EN LLANTA	500.00	0.2	117	100.00	x
REP182	S	LIMPIEZA DE CAMARAS DE COMBU	700.00	0.5	117	350.00	x
REP183	S	REEMPLAZAR BALATAS DELANTERA	700.00	0.7	117	490.00	x
Refac.	5,547.81	Serv	4,000.03	Manejo	0.00	Subtotal	9,547.84
Totales Confirmados						IVA	1,527.66
Refac.	5,547.81	Servic.	4,000.03	Manejo	0.00	Total	11,075.50
Subt.	9,547.84	IVA	1,527.66	Total	11,075.50		

EL ASESOR DE SERVICIO EXPLICO LA REPARACION Y LOS CARGOS AL CLIENTE:

***Se le entrego su unidad lavada: SI () NO ()**

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:_____