



PLATINUM SERVICE
CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO
TULC781111MJ9
2579343

EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

Datos del Cliente					Folio Fiscal	
Cliente:	KURODA				1E852C0E-9428-11ED-A16B-F1A7ECCB4A66	
R.F.C.:	KUR710801793	C.P.:	80200	No. Ext.:	SN	No. Int.:
Regimen:	601 General de Ley Personas Morales				Fecha y Hora	
Calle:	JUAN JOSE RIOS PTE				2023-01-14 09:25:55	
Colonia:	JORGE ALMADA				No. Serie Certificado CSD	
Ciudad:	CULIACAN	Municipio:	CULIACAN DE ROSALES			
Estado:	SINALOA	Pais:	MEXICO			
					00001000000511284401	

Lugar Expedicion:	80010	Municipio :	CULIACAN	Estado :	SINALOA	Pais :	MEXICO
-------------------	-------	-------------	----------	----------	---------	--------	--------

Cant	Articulo		Unidad		Precio	Desc	Importe
1.000	78181500	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	NO APLICA	E48	1,630.0000	0.00	1,630.00
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:260.80					
1.000	26112004	KIT DE CLUTCH	PIEZA	H87	3,709.8100	0.00	3,709.81
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:593.57					
1.000	78181500	RECTIFICAR VOLANTE DE CLUTCH	NO APLICA	E48	290.0000	0.00	290.00
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:46.40					
1.000	78181500	CAMBIAR KIT DE CLUTCH (MANO DE OBRA)	NO APLICA	E48	2,000.0000	0.00	2,000.00
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:320.00					

Importe en Letra : Ocho mil ochocientos cincuenta Pesos 58/100 M.N.	Descuento:	0.00
	SubTotal :	7,629.81
	IVA 16%	1,220.77
	IVA Ret. 0.00%	0.00
	ISR Ret. 0.00%	0.00
	Total :	8,850.58



Regimen Fiscal :

621 - Incorporación Fiscal

Uso Cfdi :

G03 Gastos en general

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505600468

RfcProvCertif: EME000602QR9

Tipo de documento: Ingreso

Forma de Pago : 99 Por definir

Fecha y hora de certificación: 2023-01-14 10:30:56

Factura No.:4506

Sello Digital del CFDI:

VZ+BHaL6bZJJC9ItPumpE3loBnFYyQjds5ft7mVFL5Qyz4S/QD9VU9dbbgyc4O/EzPKa0QOYEuSbdbgGrcUaHMMQDYzRFgcRLbonCDBhYnybUsiaK5sWqh1FFSFNjJWdGju9nkFOwnZ61yCZ4hE10DH59gcVutwW7p1KMRDr8lncsyDPAQhEWpv5CLikB9JESdV7Ri+KsK0TOTxHMDgVn9LBpaAE8JH/8AVYpM6nzuSfZOg7VDEJiOKJRrPxDoaP+bz2qJJ4VYamA8omjogs+Rey8lhYgj98eGgAh6GXG9ypCskXxm1u04Xi/yMRt9i3vHtoNreLvd9uFTxghQ6A==

Sello del SAT:

JtxTzD0iL1wYnNfd9kWDt+7KKNoNw/tj6qDGQSI+t9oa8hqDvDAoxmluk3jcvGnRxehVcpalhtfFR1yVqFm575MD3JO5aZRqT9PlwBuvEBcWddSaejOrW2qOh9DXIc8YZYO21yOp249VVvnKbPeFK/EopSNs1HI/rEuHv6iSXAYP8+N/zLfK97VQA1ohKdhQZEtj85YWETH1BmJdp+ksyCTQFAjQVfXNubiNAo1W+PwmvUVplf0xKcVouGAvGhmawt2GAA2K6fnibEvUPW2WqK0Z9o0JjpwaAheTWRqCzZ4yy70bpLFO59e8XYNQINEi+J6sNGsgqIF1BRXkyUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E852C0E-9428-11ED-A16B-F1A7ECCB4A66|2023-01-14T10:30:56|VZ+BHaL6bZJJC9ItPumpE3loBnFYyQjds5ft7mVFL5Qyz4S/QD9VU9dbbgyc4O/EzPKa0QOYEuSbdbgGrcUaHMMQDYzRFgcRLbonCDBhYnybUsiaK5sWqh1FFSFNjJWdGju9nkFOwnZ61yCZ4hE10DH59gcVutwW7p1KMRDr8lncsyDPAQhEWpv5CLikB9JESdV7Ri+KsK0TOTxHMDgVn9LBpaAE8JH/8AVYpM6nzuSfZOg7VDEJiOKJRrPxDoaP+bz2qJJ4VYamA8omjogs+Rey8lhYgj98eGgAh6GXG9ypCskXxm1u04Xi/yMRt9i3vHtoNreLvd9uFTxghQ6A==|00001000000505600468||

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comentario

SERVICIO REALIZADO A TOYOTA HILUX, MODELO 2018, PLACA UJ-70-540, SERIE MR0EX8CB8L147948, KM 90,664, C-72.