



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: MLA

Folio: 15686

Fecha: 11/Sep/2021 12:47:38

Emisor:

MOBINS A LAGUNA SA DE CV

RFC: MLA1005122J5

Régimen Fiscal:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor: No. 214 PLANTA CULIACAN

Cliente: KURODA SA DE CV

RFC: KUR710801793

Dirección:

BRAVO Y JUAN JOSE RIOS PTE S/N JORGE ALMADA 80200

Culiacán Rosales

Lugar de expedición (C.P.):27000

Antigua Carretera a San Pedro No. 1060 Zona Industrial Torreón,
Coahuila de Zaragoza, México C.P. 27000

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago:99 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1	PIEZA	H87 - Pieza	25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	REPARACION DE ALTERNADOR TOYOTA	\$1,800.00	\$0.00	IVA, - Importe: 288.00	\$1,800.00
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	DESMONTAR E INSTALAR ALTERNADOR OT.31338 MARCA:TOYOTA MODELO:7FGU25 SERIE:63224 HOROMETRO:18821.9 EQUIPO NO ENCENDIA SE REVISO ALTRENADOR ENCONTRANDOSE EN MAL ESTADO Y SE MANDO REPARAR , SE CAMBIO LINEA DE ALIMENTACION DE ARRANQUE SIN ORDEN DE COMPRA	\$350.00	\$0.00	IVA, - Importe: 56.00	\$350.00

Sello digital del CFDI

ZrTTIAkPpn854sqhvHngC4iLzyE9QOqGkTervAE6ztNBBucMiEXq924jci8dD1FzhBgKWbfRnKgsGlgOwYow8O56ZpNlg3hv0l9wBvU9DZOpCFXYqmA85yWO1TO4SNbQJBKtofmLat6
GVRSmIsRHFmWfayV3jRzKcRHd6/RouO78i8WzAkA7aYwEv1c3fr7mdOrWBp/BzIEsP0W2lOkY6G1Qb5qOP2Gv67jOXEf+RDDVVRb9OMcLI/MdgRy8eXqRAGMAiM72qePUFCVUsWlhr+I
GDrHVPlE2B0V+qQAuOOI/ERuGTsAieZTrasnGBdqOzClb3qsuu8XbFxy5XH5jDEA==

Total con letra:

dos mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$2,150.00**Descuentos:****Impuestos Traslados:** \$344.00**Retención IVA:** 0**Total:** \$2,494.00**Tipo Relación:**

-

**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:** 00001000000409768254**Folio Fiscal:** FEB5967A-3C54-46BE-B190-937A0B2A2BBC**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000505142236**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-11T12:47:42**Sello del SAT**

RdZ3pXz5G6yNqVd7O04mAWixMwh+rJMMDp/edK/+Ne36kz9vchK/wjlojFbi8JzXpbbha/t0zoNVkLLExi6IHV1/v28U/Lz9Ckc7FI1NtiOGLbfcEc5G2pvXyU2osAz3gkuYJYSgut4H0i
YpWcCyr90ktdc3KE71i/9lxTqjuBJDR+R22KLNQHRmpBAT0cV3SGQWwuJ5/cMQ2GoSI80PFdma4rdT7rB/9+G5tYHCeOZVCec+KNivnhtAfoeBmehGOOLHWDHvzG5DGHhOVD0FdHj70Gfe
lIkaNd+dCn9JyH3ON2qgmalkSYC/ErXcs3pPZ6g624StREmB5OsurbAE9g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FEB5967A-3C54-46BE-B190-937A0B2A2BBC|2021-09-11T12:47:42|MAS0810247C0|ZrTTIAkPpn854sqhvHnqC4iLzyE9QOqGkTcrvAE6ztNBBucMiEXq924jci8dD1FzhB
gKWbIfRnKgsGlgOwYow8O56ZpNlg3hv0l9wBvU9DZOpCFXYqmA85yWO1TO4SNbQjBktofmLAt6GVRSmIsRHFmWfayV3jRzKcRHd6/RouO78i8WzAkA7aYwEv1c3fr7mdOrWBp/Bz|EsP0Wz
lOkY6G1Qb5qOP2Gv67jOXEi+RDDVRb9OMcLI/MdgRy8eXqRAGMAIM72qePUFCVUsWihr+IGDrHVPLE2B0V+qQAuOOi/ERuGTsAieZTrasnGBdqOzCib3qsuu8XbFxy5XH5jDEA==|00001
000000505142236||