



IRIS VANESSA HERRERA ESCALANTE	
RFC:	HEEI820130T7A
DIRECCION:	Av. Magisterio 727 Col. Maestros Federales Mexicali B.C.
TEL:	3 33 12 10 / 68 61 24 20 07
CORREO	<a href="mailto:servicio@t1automotriz.com">servicio@t1automotriz.com</a>

FECHA DE INGRESO	04/12/2019
NUMERO DE ORDEN	
PLACAS	AN93-906
NUMERO DE ECO	KN06-06
UNIDAD	SAVEIRO 2015
KILOMETRAJE	81,352

DETALLE DE SERVICIO		PRECIO UNITARIO	PRECIO
DESCRIPCION REFACCIONES			
1	BALATAS DELANTERAS		\$ 730.00
1	BALATAS TRASERAS	\$ -	\$ 550.00
1	HORQUILLA COMPLETA (LADO PILOTO)	\$ -	\$ 1,100.00
1	MASA CON BALERO INCLUIDO (LADOCOPILOTO)		\$ 525.00
5	BIRLOS	\$ 40.00	\$ 200.00
0			\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
Subtotal Ref.			\$ 3,105.00

CANTIDAD	DESCRIPCION MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO	PRECIO
4	RECTIFICADO DE DISCOS	\$ 50.00	\$ 200.00
1	INSTALACION DE DISCOS Y BALATAS	\$ 400.00	\$ 800.00
1	INSTALACION DE HORQUILLA	\$ -	\$ 500.00
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
0		\$ -	\$ -
Sub Total m/o			\$ 1,500.00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,605.00</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 368.40</b>
<b>T O T A L</b>	<b>\$ 4,973.40</b>

DESCRIPCION DEL SERVICIO SOLICITADO
revisión de frenos y suspensión

DIAGNOSTICO/OBSERVACIONES
Se detectaron frenos con desgaste, discos con ceja. En suspensión detectamos horquilla dañada y bujes lado piloto, la masa del lado copiloto esta dañada sin rosca en los 4 birlos, le falta un birlo lado piloto. Se recomienda el reemplazo de frenos completos, horquilla con bujes, masa y 5 birlos. Para un óptimo funcionamiento de la unidad.

Iris Vanessa Herrera Escalante  
 ATTE

