



Emisor:
**KARLA SUSANA ORTEGA
OTAÑEZ**
OEOK710115P66
CALLE CANTAMAR 20005 1 AMPLIACION
GUYCURA
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO 22214

Lugar de Expedición: 22214
Régimen Fiscal: 612
Tipo de Comprobante: I

Datos Fiscales:
FOLIO: A6318
UUID: 010A61B6-0BC9-4F8D-A83F-31DCCAF87756
Certificado: 00001000000506133728
Fecha Emisión: 2023-06-05 11:40:46
Versión CFDI: 4.0
Fecha Certificación: 2023-06-05T18:46:29.000Z
Condiciones de pago: 15 DIAS

Receptor:
KURODA NORTE
KNO900118U6A
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177 20 DE NOVIEMBRE
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO 22100

Uso de CFDI: G03
Método de pago: PPD
Forma de pago: 99
Régimen Fiscal: 601

UM	CÓDIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	PU	IVA	IMPORTE
H87	TANQ-AGU	1.00	DEPOSITO RECUPERAR DE AGUA 24101600 - Equipo de izaje y accesorios IVA TASA 8.00% (IVA Crédito aplicado al 50%) IVA: \$97.92	\$1,224.000000	\$97.92	\$1,224.00
H87	TOL	1.00	TOLVA SUPERIOR DE RADIADOR 24101600 - Equipo de izaje y accesorios IVA TASA 8.00% (IVA Crédito aplicado al 50%) IVA: \$489.44	\$6,118.000000	\$489.44	\$6,118.00
H87	SWI-ENC	1.00	BOTON DE ENCENDIDO UNIVERSAL 24101600 - Equipo de izaje y accesorios IVA TASA 8.00% (IVA Crédito aplicado al 50%) IVA: \$11.84	\$148.000000	\$11.84	\$148.00
E48	MO	1.00	MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA Y TOLVA SUPERIOR DE RADIADOR, QUITAR PARTES DAÑADAS PARA INSTALAR DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA Y TOLVA SUPERIOR DE RADIADOR NUEVAS, CAMBIAR BOTON DE ENCENDIDO, PROBAR Y ENTREGAR. 78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos IVA TASA 8.00% (IVA Crédito aplicado al 50%) IVA: \$244.00	\$3,050.000000	\$244.00	\$3,050.00

Cantidad con letra: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 MN

Moneda: MXN | Tipo de cambio: 1.000000

SUBTOTAL	\$10,540.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$843.20
TOTAL	\$11,383.20

DATOS BANCARIOS PARA PAGO			
BANCO	MONEDA	CUENTA	CLABE
BANORTE	PESOS	0239394905	072028002393949051

NOTAS / COMENTARIOS
CLARK SN: P232G-0018-9847KF



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|010A61B6-0BC9-4F8D-A83F-31DCCAF87756|2023-06-05T12:46:29|SFE0807172W8|e6mckPyLkzAsN2Lqbyi1c1o60CjrUE4TL7lbVGdH6EEsCAUjiEDglUdqprEix+HTahChufBcD3BzN1BLmE3Xv9YPBBU45sXqAM4ZVln/yZR0h2yYXheRRx+h/Ge9ohlw70xKBq4zBa2a/P8s+FggQxuDaAllqjm4be3fw/Na5YtiPamP0A2CPHbEZPb1VySBFyJ0w0Rw+NmxWXa6nBGJpsBEqyoCNLLw9Z2CNPFD2DmG3SE6rCdW/eDSibHB1HfRqd4rPeN4z/oc7eMLZMDklwn/LYplVuY3X5JE9YeiBNgtb8G2G70FKfvH3M6oOLEwgo768kr6FChS3FQZbnEew==|00001000000505619865||
SELLO DIGITAL
e6mckPyLkzAsN2Lqbyi1c1o60CjrUE4TL7lbVGdH6EEsCAUjiEDglUdqprEix+HTahChufBcD3BzN1BLmE3Xv9YPBBU45sXqAM4ZVln/yZR0h2yYXheRRx+h/Ge9ohlw70xKBq4zBa2a/P8s+FggQxuDaAllqjm4be3fw/Na5YtiPamP0A2CPHbEZPb1VySBFyJ0w0Rw+NmxWXa6nBGJpsBEqyoCNLLw9Z2CNPFD2DmG3SE6rCdW/eDSibHB1HfRqd4rPeN4z/oc7eMLZMDklwn/LYplVuY3X5JE9YeiBNgtb8G2G70FKfvH3M6oOLEwgo768kr6FChS3FQZbnEew==
SELLO DIGITAL DEL SAT
h9ydDvSj1mK2+EVSS4YZNDvhSPqw4lPw+AFRSWQZSqOvqEEympmkTRhnG2vCXbuvqlx1pLcW5A8egG23MD8W77M03uHmJrSBpYuMaZQc7DHgJbM2hVJ5ej63mCKbg3HoN4pJ1C6qLO0c4/uPcrDj+gnOuEaLo0C/5k04HhUCWYTz7dPGmbs8eUlnhx9bHKJUK+hrHRq6b6L4zG+ZtNPmoQysEgAWXETDcfxxfmVz2nrqNdQugQLJ60Lfe1e9uxZnEFgbzplNRpwWZQs1WbeXlnFYAuKmXV7xgwDVA/msErBQAzFuv80jxWS1hJVctu5Gq9pjOUXmv+7/9TMEajCQ==