

INNOVACION MOTORS S.A. DE C.V.

Matriz
SAN MARTIN 16502
COL.Rio Tijuana 3a Etapa
C.P. 22226 Tijuana,Baja California TEL.(664) 900 9500
RFC IMO150511PX7
601 General de Ley Personas Morales

Sucursal
CALZADA CETYS 2671
COL.Rivera
C.P. 21259 Mexicali, Baja California
Tel.900 9500

Folio Fiscal: 4ED70418-686F-4DCC-A3BD-70318E7C3EE7

Serie del Certificado: 00001000000307105071

Nº Serie del Certificado del SAT: 230854

Fecha y Hora de Certificación: 26/02/2019 11:27:07 a. m.

Factura No.: SATJ11929

Datos Del Cliente:

NOMBRE: KURODA NORTE SA DE CV

DIRECCION: AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177 20 DE NOVIEMBRE

TIJUANA BAJA CALIFORNIA NORTE C.P. 22100

RFC KNO900118U6A

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

TIPO DE RELACION: SIN REGISTRO

UUID RELACIONADO: SIN REGISTRO

Fecha y Hora de Expedición:
26 de Febrero de 2019 09:26:32

Lugar de Expedición:

Tijuana, Baja California

METODO DE PAGO:PUE Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO:1431

FORMA DE PAGO:03 Transferencia electrónica de fondos

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

Información de Venta

Tipo		Serie		Modelo		Placas		Color		KM	
IHS4D2A17L01		KNADM4A33H6014552		2017		ALM8559		BLANCO		70393	
Versión		Orden		Fecha Recepción		A		Observaciones			
KIA Rio 1.6L LX M/T Sedan		TM21168		25/02/2019		00103					
OP	N° de Parte	Cve.SAT	U.T.	Unidad	U.SAT	Descripción			P. Unitario	Importe	
MANO DE OBRA											
00171	001S2	78181500	0.9	NO APLICA	E48	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO 2			\$420.00	\$378.00	
00171	DESP	78181501	1.076388888	NO APLICA	E48	Desponchado			\$80.00	\$86.11	
00171	01AL	78181500	1.481481481	NO APLICA	E48	ALINEACION Y BALANCEO			\$375.00	\$555.56	
00103	MATERIALES	78181500	1	NO APLICA	E48	MATERIALES DIVERSOS			\$75.06	\$75.06	
SUBTOTAL MANO DE OBRA										\$1,094.72	
REFACCIONES											
00189	983601W050	25171502	1	PIEZA	H87	BLADE ASSY WIPER PASSEGER			\$245.19	\$245.19	
00189	983503S300	25173800	1	PIEZA	H87	BLADE ASSY-WIPER,DS			\$429.44	\$429.44	
00189	203151	25191700	3.6	PIEZA	H87	ACEITE MINERAL 5W30 TAMBO			\$66.26	\$238.54	
00189	2630035531	25191700	1	PIEZA	H87	FILTRO DE ACEITE			\$136.87	\$136.87	
00189	281131R100	25191700	1	PIEZA	H87	FILTRO DE AIRE			\$246.56	\$246.56	
00189	2151323001	25191700	1	PIEZA	H87	TAP N DE JUNTAS DE ACEITE			\$8.24	\$8.24	
00189	971332E210	25191700	1	PIEZA	H87	FILTER ASSY-CABIN AIR			\$350.44	\$350.44	
SUBTOTAL REFACCIONES										\$1,655.28	



INNOVACION MOTORS S.A. DE C.V.

Matriz
SAN MARTIN 16502
COL.Rio Tijuana 3a Etapa
C.P. 22226 Tijuana, Baja California TEL.(664) 900 9500
RFC IMO150511PX7
601 General de Ley Personas Morales

Sucursal
CALZADA CETYS 2671
COL.Rivera
C.P. 21259 Mexicali, Baja California
Tel.900 9500

Folio Fiscal: 4ED70418-686F-4DCC-A3BD-70318E7C3EE7

Serie del Certificado: 00001000000307105071

N° Serie del Certificado del SAT: 230854

Fecha y Hora de Certificación: 26/02/2019 11:27:07 a. m.

Factura No.: SATJ11929

Datos Del Cliente:

NOMBRE: KURODA NORTE SA DE CV
DIRECCION: AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177 20 DE NOVIEMBRE
TIJUANA BAJA CALIFORNIA NORTE C.P. 22100
RFC KNO900118U6A
TIPO DE COMPROBANTE: I ingreso
TIPO DE RELACION: SIN REGISTRO
UUID RELACIONADO: SIN REGISTRO

Fecha y Hora de Expedición:
26 de Febrero de 2019 09:26:32
Lugar de Expedición:
Tijuana, Baja California

METODO DE PAGO:PUE Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO:1431
FORMA DE PAGO:03 Transferencia electrónica de fondos
USO DE CFDI: G03 Gastos en general

Información de Venta

Tipo	Serie	Modelo	Placas	Color	KM
IHS4D2A17L01	KNADM4A33H6014552	2017	ALM8559	BLANCO	70393
Versión	Orden	Fecha Recepción	A	Observaciones	
KIA Rio 1.6L LX M/T Sedan	TM21168	25/02/2019	00103		

OP	N° de Parte	Cve.SAT	U.T.	Unidad	U.SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
SUBTOTAL REFACCIONES								\$1,655.28
							SUBTOTAL	\$2,750.00
							IVA	\$220.00
							TOTAL	\$2,970.00

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
SERVICIO 70 KM Rio 1.6L LX M/T Sedan \$1770.00
CAMBIO ACEITE,FILTRO AIRE MOTOR,FILTRO ACEITTE
ROTACION LLANTAS

ALINEACION Y BALANCEO/FILTRO AC
OBSERVACIONES: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Comprobante Fiscal Digital



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
bhSmxRIAMhAc5Zo284iNw1xbbuKUD5KI/ldwSk+nPszibjhP2oBp/YUmEn0ZWksliKpsLemg5Qirql/Uc/KYJ2vQ
IrSyZL3dNDIHprwCdkKeU9sbw1/8vorZU+CX65k7IYB1poVQGK/+kDNXkeVYYDyA8sk7s36w9CA5jPgA=

SELLO DEL SAT:
PMHZWJhR4A1B38Zn8yKMVzUori6+xewtlc8UKOR7aCb7MWmeRRodJHkvu1mtsEviSDgrotvuw/tlzpLK+SdJ26F
p5iUfcgmVqil6cROfEkB9xDe/JvGSbtl84owWjeufi6QHRyc96/8lhNITQbjixBqJVAmlMHGiaYTCJgAWI/Zfo0Zita8
Dppb04jpiTIOtJe7ljuJ4dlsFp+ebDklGbjb5moNKlQ45/sWCqZqjUKcbvliLe1JiOF4xjDNqzApeZGF8m6u43qjAj

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :
||1.1|4ED70418-686F-4DCC-A3BD-70318E7C3EE7|2019-02-26T11:27:07Z|bhSmxRIAMhAc5Zo284iNw1xbbuKUD5KI/ldwSk+nPszibj
jhP2oBp/YUmEn0ZWksliKpsLemg5Qirql/Uc/KYJ2vQ|IrSyZL3dNDIHprwCdkKeU9sbw1/8vorZU+CX65k7IYB1poVQGK/+kDNXkeVYYDyA8s
keVYYDyA8sk7s36w9CA5jPgA=|00001000000404477432||