



PLATINUM SERVICE  
CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO  
TULC781111MJ9  
2579343

BLVD. EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

#### Datos del Cliente

Cliente: KURODA S.A. DE C.V.  
R.F.C.: KUR710801793 C.P.: 80200 No. Ext.:S/N No. Int.:  
Calle: NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS  
Colonia: JORGE ALMADA  
Ciudad: CULIACAN Municipio: CULIACAN  
Estado: SINALOA Pais: MEXICO

#### Folio Fiscal

E9D6BB9E-39BE-4DD4-9FCE-BC424CF1995F

#### Fecha y Hora

2020-07-18 10:13:29

#### No. Serie Certificado CSD

00001000000409408306

Lugar Expedicion: 80010 Municipio: CULIACAN Estado: SINALOA Pais: MEXICO

| Cant  | Articulo                                                                                                          | Unidad        | Precio     | Desc | Importe  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|----------|
| 1.000 | 78181500 REPARAR Y SONDEAR RADIADOR<br>Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:192.00          | PIEZA H87     | 1,200.0000 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1.000 | 78181507 DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR (M DE O)<br>Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:80.00 | NO APLICA E48 | 500.0000   | 0.00 | 500.00   |
| 2.000 | 15121807 GALON DE ANTICONGELANTE<br>Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:51.20              | PIEZA H87     | 160.0000   | 0.00 | 320.00   |

Importe en Letra : Dos mil trescientos cuarenta y tres Pesos 20/100 M.N.

Descuento: 0.00  
SubTotal : 2,020.00  
IVA 16% 323.20  
IVA Ret. 0.00% 0.00  
ISR Ret. 0.00% 0.00  
Total : 2,343.20



#### Regimen Fiscal :

621 - Incorporación Fiscal

#### Uso Cfdi :

G03 Gastos en general

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404477432

RfcProvCertif: EME000602QR9

Tipo de documento: Ingreso

Forma de Pago : 99 Por definir

Fecha y hora de certificación: 2020-07-18 11:18:30

Factura No.:3049

#### Sello Digital del CFDI:

gzqUih0u3vjNV0C6nQS1kdi1Hpsel2C4LjFs0NIGX/1317bTRP1y0UwjWgd7YrgKUjsqXwvppDPD1pvan86jd+2aslRy55YcEGV0wjgd9jCMJtoRUvFIUuqsTB9jalLthSLMiiSKSWBlc4no54q9BJSdAwEKwln2zLlfaNCQPJvWH0pRa/8mzbHxUwATW/jQmBZKxuGUZVEF7bT9SfG3rNkoYYP1z4tYRTTdalP+BI9xHaH9zIDmQYdxa1RYO9QO/LD/Xzej2LgbPgGSQiT6+Dp/Jc rYBd/UHRwOTCyv7MRwXtDC30XkFR90MLfEP6hpMNca2UqHGN5FYPdGrTpcA==

#### Sello del SAT:

iewgTzknNDuOQXol2dAIEBVskVlJ02NHO01gE5FQ37mfBgro5DA3LQbQIfikAc1Nh3hDp4Chy/bLLxgHIm+T83NQ8sWUle9XDeEzXhEU6ProQdFtbU+FN6ufN035WXzvWpcX/MgvKwQZQPY7A5Yg4uLGR06mluUsosaOqrJicXrCOLHpVse0T0gYKGBs5Fri9QpVZF/tXE1cGcYR36tJfVEnJTQMEy4Pnq5OmDRxk5qUnq/zLe0wBi7GNnY8qX6nwqPj6LwJzV+lyzb05Os/iS2bZ/HmUixk+S2RS0ft/xv//EueEFMoqEtF4yEyz+ncJfespjJUKCOY+opIRJA==

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9D6BB9E-39BE-4DD4-9FCE-BC424CF1995F|2020-07-18T11:18:30|gzqUih0u3vjNV0C6nQS1kdi1Hpsel2C4LjFs0NIGX/1317bTRP1y0UwjWgd7YrgKUjsqXwvppDPD1pvan86jd+2aslRy55YcEGV0wjgd9jCMJtoRUvFIUuqsTB9jalLthSLMiiSKSWBlc4no54q9BJSdAwEKwln2zLlfaNCQPJvWH0pRa/8mzbHxUwATW/jQmBZKxuGUZVEF7bT9SfG3rNkoYYP1z4tYRTTdalP+BI9xHaH9zIDmQYdxa1RYO9QO/LD/Xzej2LgbPgGSQiT6+Dp/Jc rYBd/UHRwOTCyv7MRwXtDC30XkFR90MLfEP6hpMNca2UqHGN5FYPdGrTpcA==|00001000000404477432||

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

#### Comentario

SERVICIO REALIZADO A RAM 4000, MODELO 2015, SERIE 3C7WRAKT8FG579047, KM 115693, PLACA UG-73-075, #ECO C14, SER-12-3403.