



PLATINUM SERVICE

CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO

TULC781111MJ9

2579343

BLVD. EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

Datos del Cliente

Cliente: KURODA S.A. DE C.V.

R.F.C.: KUR710801793

C.P.: 80200

No. Ext.:S/N

No. Int.:

Calle: NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS

Colonia: JORGE ALMADA

Ciudad: CULIACAN

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Pais: MEXICO

Folio Fiscal

DCBB6CC3-0DAF-4F8B-AFFC-CC32835909BE

Fecha y Hora

2022-01-12 11:26:38

No. Serie Certificado CSD

00001000000409408306

Lugar Expedicion: 80010

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Pais: MEXICO

Cant	Articulo	Unidad	Precio	Desc	Importe
1.000	26112004 KIT DE CLUTCH Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:620.80	PIEZA H87	3,880.0000	0.00	3,880.00
1.000	78181500 RECTIFICAR VOLANTE CLUTCH Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:44.80	NO APLICA E48	280.0000	0.00	280.00
1.000	78181500 MANO DE OBRA Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:320.00	NO APLICA E48	2,000.0000	0.00	2,000.00

Importe en Letra: Siete mil ciento cuarenta y cinco Pesos 60/100 M.N.

Descuento:	0.00
SubTotal:	6,160.00
IVA 16%	985.60
IVA Ret. 0.00%	0.00
ISR Ret. 0.00%	0.00
Total:	7,145.60



Regimen Fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Uso Cfdi:

G03 Gastos en general

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha y hora de certificación: 2022-01-12 12:31:39

RfcProvCertif: EME000602QR9

Factura No.:3894

Tipo de documento: Ingreso

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SEj5qjkh+abTjGIB6h8NM0qg/BRSz55J5hZD/UQGJ1jX3KKEQeLnr2vwyhOQVQP17XfX9j2DZaKYya/Z9xEXybnRK6gouYTHMgnld2Cs5Q0iuLBSYKst1DsTbTtiQmxe8EvLEp0pKuA
BtJ/MDb4wI3OeC3sN4O6FR5Yd0yI8PrwJSER92q604f4KfIrQELBDKv4nHzYK62wvSC/8xi5BfGFCBm7uLQyJqYz4AlfyOZHgtsR1MbLj8MnfyZjxksCoiVc9CQ1mM/H0xYq93LdyLg
PpRXtYoSwqy+5ikjCY9br60RQn48sYD8dISQsYDLyGKtIQTRu9um2Z7qtulQ==

Sello del SAT:

atP+KRYvsrPu9wsY7gdBdLuRNqjGjbmHMxy6b5B9KT8nwLS2lpd6CXBPs8eojAiw0+uu3VzkHGD1xKu++Y+r82TfLCC/qBhGPLNLyHP3R/XXr6oQEFDgqqC176isOPSbROkthCq
kPFwNmtOZCAT/U9g3DukNNIYwHOOn7+XqpsX1z9W/rHKeJud8GPjSyaDDPViFLfz/o/11VmvXtZU0S+Q3nW5SCvDAU/2RaCyBcVX0rTjKe9UZg4P5GqMFWRRBVqnT9IjDMPINI+
H8swMMY0IJFhRXP1CIUfYtmtSem6dUQ+6JFLLi6uoRRvEz0ASyWuaoypbckOqzObEbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DCBB6CC3-0DAF-4F8B-AFFC-CC32835909BE|2022-01-12T12:31:39|SEj5qjkh+abTjGIB6h8NM0qg/BRSz55J5hZD/UQGJ1jX3KKEQeLnr2vwyhOQVQP17XfX9j2DZaKYya/Z9
xEXybnRK6gouYTHMgnld2Cs5Q0iuLBSYKst1DsTbTtiQmxe8EvLEp0pKuABtJ/MDb4wI3OeC3sN4O6FR5Yd0yI8PrwJSER92q604f4KfIrQELBDKv4nHzYK62wvSC/8xi5BfGFCBm7
uLQyJqYz4AlfyOZHgtsR1MbLj8MnfyZjxksCoiVc9CQ1mM/H0xYq93LdyLgPpRXtYoSwqy+5ikjCY9br60RQn48sYD8dISQsYDLyGKtIQTRu9um2Z7qtulQ==|00001000000505600468|
|

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comentario

SERVICIO REALIZADO A TOYOTA HILUX 2020, SERIE MR0EX8CB2L1408111, KM 56813, PLACA UJ-70-539, #KC-73.