



PLATINUM SERVICE
CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO
TULC781111MJ9
2579343

EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

Datos del Cliente					Folio Fiscal	
Cliente:	KURODA				C16B3054-1256-11F0-B4A8-1B9D6831E182	
R.F.C.:	KUR710801793	C.P.:	80200	No. Ext.:	SN	No. Int.:
Regimen:	601 General de Ley Personas Morales					
Calle:	JUAN JOSE RIOS PTE					
Colonia:	JORGE ALMADA					
Ciudad:	CULIACAN	Municipio:	CULIACAN DE ROSALES			
Estado:	SINALOA	Pais:	MEXICO			
Fecha y Hora						
2025-04-05 12:47:07						
No. Serie Certificado CSD						
00001000000511284401						

Lugar Expedicion:	80010	Municipio :	CULIACAN	Estado :	SINALOA	Pais :	MEXICO
-------------------	-------	-------------	----------	----------	---------	--------	--------

Cant	Articulo		Unidad	Precio	Desc	Importe	
6.000	15121501	ACEITE PARA MOTOR	PIEZA	H87	115.0000	0.00	690.00
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:110.40					
1.000	40161504	FILTRO DE ACEITE	PIEZA	H87	105.0000	0.00	105.00
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:16.80					
1.000	78181500	MANO DE OBRA	NO APLICA	E48	150.0000	0.00	150.00
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:24.00					
2.000	25172004	AMORTIGUADOR DELANTERO	PIEZA	H87	950.0000	0.00	1,900.00
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:304.00					
1.000	78181500	MANO DE OBRA	NO APLICA	E48	800.0000	0.00	800.00
		Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:128.00					

Importe en Letra : Cuatro mil doscientos veintiocho Pesos 20/100 M.N.	Descuento:	0.00
	SubTotal :	3,645.00
	IVA 16%	583.20
	IVA Ret. 0.00%	0.00
	ISR Ret. 0.00%	0.00
	Total :	4,228.20



Regimen Fiscal :

621 - Incorporación Fiscal

Uso Cfdi :

G03 Gastos en general

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000700047508

Fecha y hora de certificación: 2025-04-05 13:52:08

RfcProvCertif: EME000602QR9

Factura No.: 5867

Tipo de documento: Ingreso

Forma de Pago : 99 Por definir

Sello Digital del CFDI:

bs6XUlgjD2U+YJtcMyM2qrpgGNwjAdzaKQP/XtLDDaI7tQITN4KBLohM/CdoUBPbHwCcVx1ulbCQVEKdKDO/9CJtEUBGoq9kCrGbJdl+8pN4k8nsB0vnJBZqlu+6K/aCMQxYLIed8mPuRGQw6eB6Hh6Buor2UFTgYCxd5QYpLxPcnmpYMeyGIV3K4Tftt3nN9CDuTY/7LA9JxxolmWGI9EN9lwx6ZPrms732vYU76mO9+C6ezlaRlwy1A0ERPvPjbYcQpsoP5lwcac5RJci7Lb+ffVIMuTI9deqSheuRRDa2vjbr5YZD2Umz+U5VLzNCnec8yBAe9SEd/jYuJ6g==

Sello del SAT:

Tf5I9fnCnYLLH8iq/gQ31ZLY+0uuIjvBcf7fYKISuRtfaEbbRb5Cqo/n+9ey+hICvEXfoPoYzveoEhpoNtCqgl+D4jpcZ7wxHlt1ogDFX44LmhcTSdMGW33zwc1u2cEAuKozmO59JDUPXPGhT/ChdCtATS9KizdgXeiRkdr5JVKXsSYcNEETZFckIaVj6UUFxUN1db61e0Xe/g0Mxtm1djL3Wj0BSS5K2xIBxSV+aYW9dr9jA6H1s7AzjLgUayvo/bKGs4uxAJRXYFQ9sIPUvNye2jQ8ZLt1G73JQdAZDWISQSHPCKBWef/ISmEzbYGVvxk0CswOV6Vibf0qjsLQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C16B3054-1256-11F0-B4A8-1B9D6831E182|2025-04-05T13:52:08|bs6XUlgjD2U+YJtcMyM2qrpgGNwjAdzaKQP/XtLDDaI7tQITN4KBLohM/CdoUBPbHwCcVx1ulbCQVEKdKDO/9CJtEUBGoq9kCrGbJdl+8pN4k8nsB0vnJBZqlu+6K/aCMQxYLIed8mPuRGQw6eB6Hh6Buor2UFTgYCxd5QYpLxPcnmpYMeyGIV3K4Tftt3nN9CDuTY/7LA9JxxolmWGI9EN9lwx6ZPrms732vYU76mO9+C6ezlaRlwy1A0ERPvPjbYcQpsoP5lwcac5RJci7Lb+ffVIMuTI9deqSheuRRDa2vjbr5YZD2Umz+U5VLzNCnec8yBAe9SEd/jYuJ6g==|00001000000700047508||

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comentario

SERVICIO REALIZADO A TOYOTA HILUX 2020, SERIE MR0EX8CB8L1407948, PLACA UJ-70-540, KM 123,362, #KC-72, SER-242-8719.