



Miercoles, 30 de Marzo de 2022

Cotización

1773

EMISOR

LLANTAS Y SUSPENSIONES FRAMA SA DE CV
 Calle: Sexta y Berenjenos No Ext: 557, No Int:
 Colonia: Fracc. La Mesa
 Localidad: Regimen General De Ley Personas Morales
 Mpo: Tijuana Edo: Baja California Pais: Mexico
 C.P. 22105, RFC: LSF041105SA1

DATOS DEL CLIENTE

KURODA NORTE S.A. DE C.V.
 Calle: AVE.20 DE NOVIEMBRE NO. Ext: 12177, No. Int:
 Colonia: COLONIA 20 DE
 Municipio: Tijuana
 C.P. 22105,

DATOS DEL VEHICULO

UNIDAD: RAM 700 UNIDAD KN21
 AÑO: 2017.00000 PLACAS: AG7899A
 REQ NO.:
 MECANICO: (Ninguno)
 FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA: 2022-04-14

Cantidad	U.M	Clave	Codigo de tienda	Descripción	P. UNITARIO	Importe
1.00000	SERVICIO	INSTBAL		INSTALACION JGO BALATAS	214.81	214.81
2.00000	SERVICIO	TOR1		RECTIFICAR DISCO	53.71	107.42
2.00000	PIEZA	980950R		DISCO RAM 70 Y VISION	788.89	1577.78
1.00000	PIEZA	GCD1568		BALATA DE DISCO	555.56	555.56
EL CARRO NO HA SIDO REVISADO , LA COTIZACION PODRIA CAMBIAR .					SubTotal	\$2,455.57
					IVA	196.43000
					Total	\$2,652.00