



Llantas y Suspensiones FRAMA S.A. de C.V.

Tel: (664) 621-2807, (664) 621-6637
Ave. Sexta y Berenjenos #557
Fracc. La Mesa, Tijuana, B.C.
llantasframa05@hotmail.com

Folio

Nº 21991

Fecha

23, Nov, 27

HORARIO: LUNES a VIERNES 8 AM a 6 PM SÁBADOS DE 8 AM a 5 PM

Nombre: Kerada Norte Tel: _____
 Marca: Kia Rio Modelo: _____ Año: _____ Motor: _____

Presupuesto
 Orden de trabajo

Mecánico

#	Operación	Precio	#	Operación	Precio
	Alineación			Balatas Delanteras	
	Balanco			Balatas Traseras	
(2)	195/65R15			Rectificar Discos	
*	Michelin Energy (Sup)	\$ 5040.-		Rectificar Tambores	
	Bujes xmm2 (Inf)			Purgar Incluye:	
	Hules de Barra			Limpieza y Ajuste	
	Lín Kit			Kit de Instalación Discos	
(2)	pp goodrich Advantage touring	\$ 4300.-		Tambor - Balanceo	
	Barra			Balero Masa	
	Brazo Loco			Balero Inert	
(2)	Brazo Pitman			Balero Exterior	
	Bota Cremallera			Manguera	
	Rotación de Llantas			Herraje (Del)	
	Amortiguadores			Herraje (Tras)	
(2)	HIFM H201	\$ 2800.-		Líquido de Frenos	
				Cilindro (Maestro)	
				Cilindro (Tras.)	
				Cambio de aceite	
				Aceites	

OTROS

Mano de Obra	
Subtotal	
I.V.A.	
Total	

Observaciones

* Su GARANTÍA será efectuada, siempre y cuando presente su comprobante de pago

FIRMO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE LA ORDEN DE TRABAJO