



AUTOSERVICIOS PARTNERS

SUC.ENSENADA

ROBERTO PATRON

PARO800502392

MATRIZ MEXICALI: BORDO TULICHECK L36 COL. TELEVISORA

MEXICALI, B.C., C.P. 21337 TEL: (686) 556 5361

SUCURSAL TIJUANA: LIBRAMIENTO ORIENTE N. 10001-A

PARQUE INDUSTRIAL MORELOS, TIJUANA, B.C.

C.P. 22673 TEL. (686) 112 7384

SUCURSAL ENSENADA: IGNACIO ALLENDE 131, CHAPULTEPEC

C.P 22785 ENSENADA, BC TEL: 686-163-6002

ENSENADA B.C. A 11 DE ABRIL DEL 2025

KURODA

FOLIO:01

COTIZACION:

BUEN DIA POR ESTE MEDIO ME PERMITO ENVIAR LA SIGUIENTE COTIZACION.

UNIDAD: KM:245181

ORDEN:

AÑO: 2018

MODELO:DODGE RAM 700

SERIE:9BD578457JY203037

PLACAS:AG8490A

CANT	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	FALLA ELECTRICA GENERAL EN ARNES DELANTERO	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
1	REEMPLAZO DE FOCOS	\$ 990.00	\$ 990.00
4	REEMPLAZO DE FUSIBLES	\$ 600.00	\$ 600.00

SUB TOTAL \$ 4,390.00

IVA 16% \$ 702.40

TOTAL \$ 5,092.40

1. MONEDA **PESOS**
2. VIGENCIA **15 DIAS** A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA COTIZACION
3. PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O INFORMACION ADICIONAL QUE REQUIERA .

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION

ANTHONY RAMOS
GERENTE OPERATIVO