



CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA, S DE RL DE CV

RFC: CSA050113NQ2

601

VIA RAPIDA PONIENTE Núm 15155, Col. ZONA URBANA RIO TIJUANA,
Delegación TIJUANA, CP 22010, TIJUANA BC

Folio : E000170202

Fecha: 2020-08-25T11:07:34

Número y Año de Aprobación:
238343/ 2010

Lugar de Expedición: Tijuana, B.C.

TIJUANA BC,

Datos del receptor :

Rfc: KNO900118U6A Nombre: KURODA NORTE SA DE CV

Calle y Núm.: 20 DE NOVIEMBRE Núm 12177

C.P. 22100

Colonia: 20 DE NOVIEMBRE

Tel. 6646819094

Población: TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Email: scastro@kuroda.com

TRANSMISION: AUTOMATICA

AÑO MODELO: 2016

SERIE: 5YFBPRHE9HP604754

PLACAS: AGB018A

MOTOR: 2ZR-FE

TRACCION: 4X2

VEHICULO: COROLLA

KILOMETRAJE: 211671

No. Orden: N00197068

TORRE: 11 ROJO

CÓDIGO	CLASIFICACION	CANT.	MEDIDA	PRECIO UNIT.	IMPORTE
04152YZZA6	SERVICIO DE 210,000 KM	1	AD DE SERV	774.00	774.00
119936	FILTRO DE ACEITE	1	PIEZA	86.28	86.28
9043012031	ACEITE 5W30 TAMBO	5	PIEZA	83.24	416.20
	EMPAQUE DRENADOR	1	PIEZA	17.96	17.96

ASESOR: A51- SERGIO MIGUEL SAMANIEGO

TIPO DE COBRO: CONTADO

USO CFDI: G03 Gastos en general

FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos

NOTA: SERVICIO DE 210,000 KM

* LAVADO DE MOTOR # 4

N00197068 BALATAS DEL. 75%. TRAS 85%. TODAS SON METALICAS.

LLANTAS DEL. 40%. TRAS 30%.

SUBTOTAL 1,294.44

8% IVA 103.56

TOTAL 1,398.00

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

*** MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA, ESPERAMOS HABER CUMPLIDO CON SUS
EXPECTATIVAS, LO ESPERAMOS PRONTO. ***

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CUENTA: NO IDENTIFICADO

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000403851826



Cadena Original :

[3.3|E|170202|2020-08-25T11:07:34|03|00001000000403851826|CONTADO|1294.44|MXN|1|1398.00|PUE|22010|CSA050113NQ2|CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA, S DE RL DE CV|601|KNO900118U6A|KURODA NORTE SA DE CV|G03|78181500|1.72001|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIO DE 210,000 KM|449.99738|774.00|774.00|002|Tasa|0.080000|61.92|40161504|1.00000|H87|PIEZA|FILTRO DE ACEITE|86.28000|86.28|86.28|002|Tasa|0.080000|6.90|26101400|5.00000|H87|PIEZA|ACEITE 5W30 TAMBO|83.24000|416.20|416.20|002|Tasa|0.080000|33.30|25172600|1.00000|H87|PIEZA|EMPAQUE DRENADOR|17.96000|17.96|17.96|002|Tasa|0.080000|1.44|002|Tasa|0.080000|103.56|103.56|]

Sello Digital :

cXwjbdK9z5/E9RT7WYR0hICP6DuLqQQNdKJqypXvGSp4S7vZEUga4kdN+a8klkED3XDT82GhPd8b5aK/Kqdmkyvgrh1mr11R54O8KA8joU3bwdsfhvCCuje/JNSbx0dPLZFk/Hy1DjyEDOW/Cgg+GdR0s9IV17h8Nq/pJAS51YMHccGVP990GvywKRNr0cDoFxYCYe0iwwzHQ0s3ZWPKgEwfpbgYXdkw8mm1/KJscayPuqP9ZyIZFILXnLLOyNP8nzQeWZB2PdPiOqiX5YAZIXT/Gx7JhM6z6yCep7QOkku5KfEu/ooZ+wLInjoHhp/VfmwGtb5K1DP7EQ0g==

Fecha timbrado CFDI: 2020-08-25T14:07:48

Número certificado SAT: 00001000000405428713

UUID del timbre CFDI : 58bb9a85-ada6-4d5a-885a-93c38363210c

Cadena original del timbre CFDI :

[1.1|58bb9a85-ada6-4d5a-885a-93c38363210c|2020-08-25T14:07:48|ED1101020E99|cXwjbdK9z5/E9 RT7WYR0hICP6DuLqQQNdKJqypXvGSp4S7vZEUga4kdN+a8klkED3XDT82GhPd8b5aK/Kqdmkyvgrh1mr11R54O8KA8joU3bwdsfhvCCuje/JNSbx0dPLZFk/Hy1DjyEDOW/Cgg+GdR0s9IV17h8Nq/pJAS51YMHccGVP990GvywKRNr0cDoFxYCYe0iwwzHQ0s3ZWPKgEwfpbgYXdkw8mm1/KJscayPuqP9ZyIZFILXnLLOyNP8nzQeWZB2PdPiOqiX5YAZIXT/Gx7JhM6z6yCep7QOkku5KfEu/ooZ+wLInjoHhp/VfmwGtb5K1DP7EQ0g==|00001000000405428713|]

Sello digital CFDI :

cXwjbdK9z5/E9RT7WYR0hICP6DuLqQQNdKJqypXvGSp4S7vZEUga4kdN+a8klkED3XDT82GhPd8b5aK/Kqdmkyvgrh1mr11R54O8KA8joU3bwdsfhvCCuje/JNSbx0dPLZFk/Hy1DjyEDOW/Cgg+GdR0s9IV17h8Nq/pJAS51YMHccGVP990GvywKRNr0cDoFxYCYe0iwwzHQ0s3ZWPKgEwfpbgYXdkw8mm1/KJscayPuqP9ZyIZFILXnLLOyNP8nzQeWZB2PdPiOqiX5YAZIXT/Gx7JhM6z6yCep7QOkku5KfEu/ooZ+wLInjoHhp/VfmwGtb5K1DP7EQ0g==

Sello digital SAT :

GaVJokZ0xK8muQyMISGvLovoh8aIBHLl011+CyOLdWQ+HALZ0Z0FDv90guRmZY73W/3k0d9Y7UD7A8d8RoNat8IVUo+Z7vpiyQkU6b/arXrktPG4/FzoLW+Qi+LuQu1m4RyfhUpENo7ZACg0cqr23rTyW6Kix8gK1uuZ2AKmmWxq2CZXCrfCdVlHsq250uax8s8ul2QLSLRAcYip0f6PeWUQYfoucW+eHRYqrQogTKHpAd1kNRNbvBVGpBt0BHA+u/UwGAl0f7KS3115P67cZPZaNsHxocQBqy1H6gvs5Dg7G0su7a0llwSszq0Yb3+yVidQ==