



PLATINUM SERVICE
CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO
TULC781111MJ9
2579343

EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

Datos del Cliente					Folio Fiscal	
Cliente:	KURODA				D51AB3B5-F3E5-11EC-BD50-752E0C10077E	
R.F.C.:	KUR710801793	C.P.:	80200	No. Ext.:	SN	No. Int.:
Regimen:	601 General de Ley Personas Morales				Fecha y Hora	
Calle:	JUAN JOSE RIOS PTE				2022-06-24 11:48:19	
Colonia:	JORGE ALMADA				No. Serie Certificado CSD	
Ciudad:	CULIACAN	Municipio:	CULIACAN DE ROSALES			
Estado:	SINALOA	Pais:	MEXICO			
					00001000000511284401	

Lugar Expedicion:	80010	Municipio:	CULIACAN	Estado:	SINALOA	Pais:	MEXICO
-------------------	-------	------------	----------	---------	---------	-------	--------

Cant	Articulo	Unidad	Precio	Desc	Importe
1.000	25171713 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	PIEZA	620.0000	0.00	620.00
	Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:99.20				
2.000	78181500 RECTIFICAR DISCO DELANTERO	NO APLICA	110.0000	0.00	220.00
	Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:35.20				
1.000	78181500 MANO DE OBRA	NO APLICA	400.0000	0.00	400.00
	Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:64.00				
1.000	78181500 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS	NO APLICA	300.0000	0.00	300.00
	Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:48.00				

Importe en Letra : Mil setecientos ochenta y seis Pesos 40/100 M.N.	Descuento:	0.00
	SubTotal :	1,540.00
	IVA 16%	246.40
	IVA Ret. 0.00%	0.00
	ISR Ret. 0.00%	0.00
	Total :	1,786.40



Regimen Fiscal :

621 - Incorporación Fiscal

Uso Cfdi :

G03 Gastos en general

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505600468

RfcProvCertif: EME000602QR9

Tipo de documento: Ingreso

Forma de Pago : 99 Por definir

Fecha y hora de certificación: 2022-06-24 12:53:20

Factura No.:4186

Sello Digital del CFDI:

Uh8Xs+uRj1TkeYKC+AOccHmSFe37tyFr27Y+UNfMMWcRpyJ+F17og30jeLNL7LVSEiY6soWuBIHnGQAO75NRJaJ/erfDzMxDY0bJFEcWT7x4BGzSpxOMQGJKc6ohWRapJztEFu5D8MZho0+9qO/hlgiP2UHVgvBqaUyr4d6C9J6PYJod0SgKigwPf0+RGN0PShWyd1bO6BsxfS7ldkVQjR+bWiCAOD2tVWvkh60+ZHKrW5O3ukRHiQWbUfvDFtZMBd3Ax8PyMhuf2C6iHR/rjgFUEIPxroJoeWB3L86vKHl9I2p3eYa89U858Cs/QKRgmCNhsPn8cWq3vtazfoQUVg==

Sello del SAT:

ZXiQnDDI4SjqFcFj4knca+m/Uflg1eTA05daEYwdpFHoPsqHRhBS5L6T8Dvp759Uw3UcKsZlI1aURbWmQX7L8Y60Bo4hOQE+VdD0dSXPqnG5Oe/MOoJLKodL4VCNGT58koZGzsz2lgxhTPzAIZGfRgR08w/vnnESqVUAPpGdggYAY0UWKYn9U7AJrOrh5pUdK34zZ8xn+ZlpweP7653E8lilXhX5bmGr1hUgc/IYEX9ZIU0zg0/yRION9KUAMqgaiXOAqVuyAdCrNPCUTrSNt3OwLgMITuCubC0PKGp5q+Zd2dQCKh45RJsN5QHg/kxBOGPoiySf7z8G+QRHoJKVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D51AB3B5-F3E5-11EC-BD50-752E0C10077E|2022-06-24T12:53:20|Uh8Xs+uRj1TkeYKC+AOccHmSFe37tyFr27Y+UNfMMWcRpyJ+F17og30jeLNL7LVSEiY6soWuBIHnGQAO75NRJaJ/erfDzMxDY0bJFEcWT7x4BGzSpxOMQGJKc6ohWRapJztEFu5D8MZho0+9qO/hlgiP2UHVgvBqaUyr4d6C9J6PYJod0SgKigwPf0+RGN0PShWyd1bO6BsxfS7ldkVQjR+bWiCAOD2tVWvkh60+ZHKrW5O3ukRHiQWbUfvDFtZMBd3Ax8PyMhuf2C6iHR/rjgFUEIPxroJoeWB3L86vKHl9I2p3eYa89U858Cs/QKRgmCNhsPn8cWq3vtazfoQUVg==|00001000000505600468||

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comentario

SERVICIO REALIZADO A TOYOTA HILUX 2020, SERIE MR0EX8CB2L1408111, PLACA UJ-70-539, #KC-73.