

646



Guardar en Notas

Sin clasificación



Sin título

Presupuesto RAM kuroda

Cambiar clucht	2,300.00
----------------	----------

1 balero cardan	550.00
-----------------	--------

1 clucht nuevo	
----------------	--

1 balero piloto	
-----------------	--

1 collarín	
------------	--

Tornillos nuevos de volante y clucht	
--------------------------------------	--

Un volante(flywheel) nuevo	13,450.00
----------------------------	-----------

Subtotal	16,300.00
----------	-----------

IVA 16%	2,608.00
---------	----------

Total	18,908.00
-------	-----------

Última modificación: 09:50

Creado: 6 de noviembre de 2020

646 2276174