



- Remisión - VERSIÓN 3.3

No. de serie del CSD del emisor

Fecha y Hora de emisión

2021-12-01 11:09:37

Folio Fiscal

Emisor

RFC: LUGC8011178V8

Razón Social: Cecilio Lugo Gómez

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 83114

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: KSC9603286X6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: KS COMERCIAL S.A. DE C.V.

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	PORTA CARBONES DEL MOTOR DE ARRANQUE ClaveProdServ - 24101629 No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$550.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$88.000000	550.000000	550.000000
1.000000	H87 - Pieza	ROTOR MOTOR DE ARRANQUE ClaveProdServ - 24101629 No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,200.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$192.000000	1,200.000000	1,200.000000
1.000000	E48 - Unidad de servicio	M.O. REPARACION MOTOR DE ARRANQUE ClaveProdServ - 78181500 No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$780.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$124.800000	780.000000	780.000000

TOTAL EN LETRA:

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 MXN

REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE KURODA MORELOS.

Subtotal 2,530.00 MXN

IVAT 0.160000 404.800000 MXN

Total 2,934.80 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1