



KENWORTH
del Noroeste, S.A. de C.V.

Fray Junipero Serra No. 17504
Fracc. Garita de Otay
Tel.: 623-28-76, 623-22-44
Fax: 623-10-56,
Tijuana, Baja California

Carretera a San Felipe y Gómez Morin No. 799
Tels. 561-65-02, 561-75-50 al 52, 561-87-31
Fax: 561-65-03 Apdo. Postal 1-766
21100 Mexicali, Baja California

Bldv.General Juan C. Zertuche
No. 1076 Fracc. Valle Dorado
Tels. 177-25-50, 177-25-51
Ensenada, B. C.
C. P. 22890

Tijuana Baja California a 14 de Febrero del 2019

Kuroda del Norte
Hugo

Cotizacion
Unidad: Kenworth T300 Serie: 306930

Cantidad	Descripcion	Refacciones	M.O
1	MATRACA DE FRENO	\$ 2,040.77	
1	REV.DE BOLSAS DE SUSPENSION		\$ 400.00

Sub-Totales \$ 2,040.77 \$ 400.00

Sub-total \$ 2,440.77
iva \$ 195.26
Total \$ 2,636.03

Nota:

Daños Ocultos se cotizaran por separado
Precios Sujetos a Disponibilidad de las partes

Atentamente
Carlos Trujillo
Asesor de Servicio