



KENWORTH
del Noroeste, S.A. de C.V.

Fray Junipero Serra, No. 17504
Fracc. Garita de Otay
Tel.: 623-28-76, 623-22-44
Fax: 623-10-56,
Tijuana, Baja California

Carretera a San Felipe y Gómez Morin No. 799
Tels. 561-65-02, 561-75-50 al 52, 561-87-31
Fax: 561-65-03 Apdo. Postal 1-766
21100 Mexicali, Baja California

Bldv.General Juan C. Zertuche
No. 1076 Fracc. Valle Dorado
Tels. 177-25-50, 177-25-51
Ensenada, B. C.
C. P. 22890

Tijuana Baja California a 30 de Julio del 2018

Kuroda del Norte
Hugo

Cotizacion

Unidad: Kenworth T300 Serie: 306930

Cantidad	Descripcion	Refacciones	M.O
1	ACEITE MULTIGRADO	\$ 1,273.00	
1	FILTRO SEPARADOR	\$ 339.72	
1	FILTRO DE ACEITE	\$ 292.28	
1	FILTRO DE COMB.	\$ 390.15	
1	FILTRO DE AIRE	\$ 277.72	
1	GRASA DE LITHIO	\$ 90.95	
1	MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	\$ 334.00	
1	GRASA PARA CHASIS	\$ 172.00	
1	ARTICULOS DE CONSUMO	\$ 106.00	
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS		\$ 1,500.00
1	ENGRASADO DE UNIDAD		\$ 375.00

Sub-Totales \$ 3,275.82 \$ 1,875.00

Sub-total \$ 5,150.82
iva \$ 824.13
Total \$ 5,974.95

Nota:

Daños Ocultos se cotizaran por separado

Precios Sujetos a Disponibilidad de las partes

Atentamente
Carlos Trujillo
Asesor de Servicio