



TALLER MECANICO AISPURO, S.A. DE C.V.
CALLE CHIHUAHUA No.3616 SUR, COL. CORTINAS, C.P.
85160, CD. OBREGON, SONORA
644-416-54-33
talleraispuro@hotmail.com

Cotización 1117
Fecha: 2023-06-27 10:43:49
Días de validez: 0

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: KS COMERCIAL SA DE CV SUC. OBREGON
Dirección: OBREGON

DATOS DE LA PROPIEDAD

Descripción:
Marca: HINO 500-1018
Modelo:
Serie: 3HJFC6JJ2KSS13101
Otro: Placas : VE-59-996

CONCEPTOS

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Importe
1.00	0001	servicio CAMBIAR BANDA DE A/AC	425.00	425.00
1.00	0002	refaccion BANDA	320.00	320.00
Moneda: MXN			Sub-Total	745.00
			IVA(16.0000%)	119.20
			Total	864.20

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MN

PROBLEMA

CAMBIAR BANDA DE A/AC

NOTAS

KM.77,682