

Guasave, Sinaloa, a 02 de Octubre del 2021.

ASUNTO: Cotización

C74

Por medio de la presente envío a usted la cotización del Servicio correspondiente a 40,000 km, para su unidad **Hilux**.

**INSPECCIONAR:**

- Banda de accesorios
- Sistema de calefacción y enfriamiento
- Tubos de escape y soportes
- Batería
- Filtro de aire
- Pedal del freno y freno de estacionamiento
- Circuito de frenos y tambores
- Balatas y discos de los frenos
- Líquido de embrague
- Líquido de freno
- Tuberías de frenos y mangueras
- Líquido de la dirección hidráulica
- Volante de la dirección, articulación y caja de engranes
- Juntas de bola y cubiertas contra polvo de la suspensión
- Aceite de diferencial trasero
- Suspensión frontal y delantera
- Presión de inflado de las llantas
- Luces, claxon, limpiadores
- Cantidad de refrigerante del aire acondicionado

**CAMBIAR**

- Aceite de Motor
- Filtro de Aceite de Motor
- Filtro de aire acondicionado
- Líquido de frenos
- Aceite de diferencial
- Filtro de aire de motor
- Arandela tapón carter
- Mano de Obra del Servicio
- Lavado de Motor

**TOTAL DE SERVICIO** \$ **4,513.00** (Precio con IVA incluido)



\*Todos los servicios incluyen rotación de llantas y lavado de carrocería.

ATTE:

**SERVICIO TOYOTA PREMIER GUASAVE**