

Emisor: SIIL SA DE CV

**SIIL SA DE CV**

RFC: SI1941019BY3
 Pedro Loyola 366 2 Playa Hermosa
 Ensenada, Baja California, México, CP 22890
 E: buzon@siil.mx T: +52 646 173 5853

Cotizaciones ENS

Número: CTE7965
 Vendedor: Tomasa Soto
 Fecha: 22/02/2020 10:19:01 a. m.

Título: PALANCA**Cliente: KURODA NORTE SA DE CV**

RFC: KNO900118U6A
 CARRETERA TRANSPENINSULAR 457 Valle Dorado
 Ensenada, Baja California, MEXICO, CP: 22890

Cantidad	Descripción	%IVA	Precio Unitario	Importe
1	PARTES VARIAS COTIZAR PARA EQUIPO NISSAN MODELO: MUGL02430DV SERIE: UGLO2-9LO350 PALANCA CON SENSOR DE LOS CAMBIOS	8%	\$0.00	\$0.00
1	PALANCA PLASTICO 25560-FK200	8%	\$4,995.00	\$4,995.00

SUBTOTAL \$4,995.00
 IVA \$399.60

TOTAL \$5,394.60
PESO MEXICANO

Vigencia De Cotizacion De 15 Dias,
Sujeto A Cambio Sin Previo Aviso.

CINCO MIL TRESCIENTOS
 NOVENTA Y CUATRO PESOS
 60/100 M.N.

El problema es que está fallando el sensor
 y tenemos problema para meter reversa.

Estos son los SRS
 que le dan ultimamente
 lo servicios - - -

Doimara Felix C