



Cotizacion

CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO

PLATINUM SERVICE

BLVD. EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

CULIACAN, SINALOA R.F.C. TULC781111MJ9 Tel.:2579343

ID: 2348

Fecha: 25-Aug-2021

Cliente: KURODA S.A. DE C.V.

Vendedor: ADMINISTRADOR . .

Articulo	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
KIT DE CLUTCH	PZA	1.000	5,603.000	5,603.00
RECTIFICAR VOLANTE	PZA	1.000	260.000	260.00
MANO DE OBRA	NO APLICA	1.000	2,000.000	2,000.00
			Sub-Total:	7,863.00
			IVA:	1,258.08
			Total:	9,121.08

Comentario

SERVICIO PARA TOYOTA HILUX 2017.