



PLATINUM SERVICE

CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO

TULC781111MJ9

2579343

BLVD. EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

Datos del Cliente

Cliente: KURODA S.A. DE C.V.

R.F.C.: KUR710801793

C.P.: 80200

No. Ext.:S/N

No. Int.:

Calle: NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS

Colonia: JORGE ALMADA

Ciudad: CULIACAN

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Pais: MEXICO

Folio Fiscal

240FBDDC-8B66-4221-8DDA-9266F71B5810

Fecha y Hora

2021-10-12 09:59:51

No. Serie Certificado CSD

00001000000409408306

Lugar Expedicion: 80010

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Pais: MEXICO

Cant	Articulo	Unidad	Precio	Desc	Importe
2.000	25171715 DISCO DELANTERO	PIEZA	560.0000	0.00	1,120.00
Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:179.20					

Importe en Letra: Mil doscientos noventa y nueve Pesos 20/100 M.N.



Regimen Fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Uso Cfdi:

G03 Gastos en general

Descuento:	0.00
SubTotal:	1,120.00
IVA 16%	179.20
IVA Ret. 0.00%	0.00
ISR Ret. 0.00%	0.00
Total:	1,299.20

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha y hora de certificación: 2021-10-12 11:04:52

RfcProvCertif: EME000602QR9

Factura No.:3677

Tipo de documento: Ingreso

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WBcOSF3iadnKXt3ZAKhXSoND7DIG5SyqGVG8a/LRbjhgBs4HigT4LlpM1GJOZqt7JAK9kXS0c3GvqPjW1tGURcc+6PeyP3dZ9i46x4o7ytuoUdeZf91X+Lf6RL8tQGKFFd6MwaWDSxK+4ZNbWw4qp2QFvmNWQfV57iElpbsv9IUfaNGb0KURfWRYgblgP+vKgAuPfYN6o+OpPfnyYqABY9o2emwKynMcZ74IGy8Ev96V7NFHl+cltupDx3rfqoFluygGwuOeDqRib2JT1nlq7BoukMtOatMN25i/XXaMzfemnm+zch174E0BI1Dtk1jdHXqbN7Hcwa75G5FIRXY8A==

Sello del SAT:

OLokbwUy+ufCrV8GHA0GsXF/7P6q9HWIRW7m2uwcDADuQUQy+w2085MtUW7u8fBBuWE/hof3BE2CYlqwn4wtPspVAC8TUL9bgCJlhOjF04ofYycTnb5VdPWq0klhXxTzd3Tv9D4gcpVgO4pg4OmtCuDw/+X6glut2TFTzSaH29K2g5QvHboidYtUvXp3EWlwTPQHFRp6AKaJ51/3jQaGwGC8p6phHg4sE390WJsP9NTUBHjGe0mD7VluFnT5UoE5cd2tssmkJueZCaqvDFkcPTxvfPysnWX44ybsgbBcsx0QMOOQvWZ+MpyWnhAPpbr6nU9yFT+uBFJLOmqXQs/rQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|240FBDDC-8B66-4221-8DDA-9266F71B5810|2021-10-12T11:04:52|WBcOSF3iadnKXt3ZAKhXSoND7DIG5SyqGVG8a/LRbjhgBs4HigT4LlpM1GJOZqt7JAK9kXS0c3GvqPjW1tGURcc+6PeyP3dZ9i46x4o7ytuoUdeZf91X+Lf6RL8tQGKFFd6MwaWDSxK+4ZNbWw4qp2QFvmNWQfV57iElpbsv9IUfaNGb0KURfWRYgblgP+vKgAuPfYN6o+OpPfnyYqABY9o2emwKynMcZ74IGy8Ev96V7NFHl+cltupDx3rfqoFluygGwuOeDqRib2JT1nlq7BoukMtOatMN25i/XXaMzfemnm+zch174E0BI1Dtk1jdHXqbN7Hcwa75G5FIRXY8A==|00001000000505600468||

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comentario

SERVICIO REALIZADO A NISSAN TIIDA 2014, SERIE 3N1BC1AD5EK198598, KM 219958, PLACA VJW-339-A.