



PLATINUM SERVICE

CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO

TULC781111MJ9

2579343

BLVD. EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

Datos del Cliente

Cliente: KURODA S.A. DE C.V.

R.F.C.: KUR710801793

C.P.: 80200

No. Ext.:S/N

No. Int.:

Calle: NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS

Colonia: JORGE ALMADA

Ciudad: CULIACAN

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Pais: MEXICO

Folio Fiscal

5226743C-F8E8-4644-95B8-2A39A2FD5441

Fecha y Hora

2022-03-11 15:36:10

No. Serie Certificado CSD

00001000000511284401

Lugar Expedicion: 80010

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Pais: MEXICO

Cant	Articulo	Unidad	Precio	Desc	Importe
1.000	26112004 KIT DE CLUTCH Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:1,241.28	PIEZA	7,758.0000	0.00	7,758.00
1.000	78181500 RECTIFICAR VOLANTE CLUTCH Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:44.80	NO APLICA	280.0000	0.00	280.00
1.000	78181500 MANO DE OBRA Impuesto: 002 Iva, Tipo Factor:Tasa, Tasa:0.160000 Importe:360.00	NO APLICA	2,250.0000	0.00	2,250.00

Importe en Letra: Once mil novecientos treinta y cuatro Pesos 08/100 M.N.

Descuento:	0.00
SubTotal:	10,288.00
IVA 16%	1,646.08
IVA Ret. 0.00%	0.00
ISR Ret. 0.00%	0.00
Total:	11,934.08



Regimen Fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Uso Cfdi:

G03 Gastos en general

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha y hora de certificación: 2022-03-11 16:41:11

RfcProvCertif: EME000602QR9

Factura No.:4013

Tipo de documento: Ingreso

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

YkiWOnATX4NuftjLrjnAaTrkgSWI1pAD3nNesRqNibp6aE52+TrD+F2Io6MFKFENnYtjNNStXW15nDevRleyweIJZ7Swj6FBRHesEDV6TMeli5SWepAjVbNcgWga9r25jAMQv/izpn+1y
al7Cxn1CQDB/NLxywnYJ9Y/k2vncRRJ4LAMFtuiST56eb6fYDreAY6349Nzx8fJdEnwurj4LZqMyNnMpDXKCj/F3fgLTpRljsiS2EoVPogLc2nJE5jTViimK/AoKdQ/RrC9T+i67C9CkUIXR
zqg2i5UHRRCGbDvClbKUOQAvN51JHJKpNjjCOEWvjM9HDCBdgnib8g==

Sello del SAT:

H4+RJXdW/rVfbJBuOsYz3WRpYB2zSEgz9cNV92FbOTmck2p2ayA0/4/p7taGrPuBOjl63VfIT00EDDO0rt/1tQGTwgb+aRlf0tRCnSgJHZf8qHiOamMfcP2zHtngwvQXV2v8WTh1BV8
gtkXQkfISPSOD/Qmrnq1kVwE2sWBCzDrLmpZ1ZoMCPeqGVbdZhMi1raep7TKlgVAA12GEKulpKcaRARHFgpXrZKS8SERDg50eQXZuEa19nQB5wzd/Ls+vzANkDBufE5EhKDMZja
A/Is6miOEy2/tX7xfJuFORhbYPnntsBPqtlvkBjcabfojdFmNL0MboxSzaRnQAVaCw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5226743C-F8E8-4644-95B8-2A39A2FD5441|2022-03-11T16:41:11|YkiWOnATX4NuftjLrjnAaTrkgSWI1pAD3nNesRqNibp6aE52+TrD+F2Io6MFKFENnYtjNNStXW15nDevRley
weIJZ7Swj6FBRHesEDV6TMeli5SWepAjVbNcgWga9r25jAMQv/izpn+1y|al7Cxn1CQDB/NLxywnYJ9Y/k2vncRRJ4LAMFtuiST56eb6fYDreAY6349Nzx8fJdEnwurj4LZqMyNnMpDXKCj
/F3fgLTpRljsiS2EoVPogLc2nJE5jTViimK/AoKdQ/RrC9T+i67C9CkUIXRzqg2i5UHRRCGbDvClbKUOQAvN51JHJKpNjjCOEWvjM9HDCBdgnib8g==|00001000000505600468||

Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comentario

SERVICIO REALIZADO A DODGE RAM 4000 2015, SERIE 3C7WRAKT8FG579047, KM 141972, PLACA UG-73-075, #KC-14.