



Cotizacion

CARLOS ALFREDO TRUJILLO LUGO

PLATINUM SERVICE

BLVD. EMILIANO ZAPATA 1340 PTE. LOS PINOS C.P. 80128

CULIACAN, SINALOA R.F.C. TULC781111MJ9 Tel.:2579343

ID: 1859

Fecha: 14-Jul-2020

Cliente: KURODA S.A. DE C.V.

Vendedor: ADMINISTRADOR . .

Articulo	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
REPARAR Y SONDEAR RADIADOR	NO APLICA	1.000	1,200.000	1,200.00
DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR (M DE O)	NO APLICA	1.000	500.000	500.00
GALON DE ANTICONGELANTE	PZA	2.000	160.000	320.00
Sub-Total:				2,020.00
IVA:				323.20
Total:				2,343.20

Comentario

SERVICIO PARA RAM 4000, MODELO 2015, SERIE 3C7WRAKT8FG579047, KM 115693, PLACA UG-73-075, #ECO C14.