

CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV

SAN ANDRES ATOTO #16

SAN ESTEBAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, MX, C.P. 53550

Tel. ++52 55 53587411 Fax ++52 55 53595230

RFC: HIA8808124Q8

CARGOTECNIA



INGRESO 9802020861

Folio Fiscal

EB79C5D1-4797-4B54-804F-00AB9EDA8385

Fecha y hora de certificación:

2019-04-29T09:07:25

Fecha y hora de emisión:

2019-04-29T09:07:14

No. Serie del CSD del SAT:

00001000000404598147

No. Serie del CSD del Emisor:

00001000000307380454

Cliente:

Condiciones de Facturación:

VENDIDO A: KURODA NORTE, S A DE C V

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177

28 DE NOVIEMBRE C.P. 22100

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

R.F.C.: KNO900118U6A / # Cliente: 909796

EMBARCADO A: KURODA NORTE, S A DE C V / # Cliente: 909796

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177

28 DE NOVIEMBRE C.P. 22100

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

PEDIDO No.: 2218956 ZHIA

ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: Pgo en una sola exhibición

INCOTERMS: EXW En fábrica

MONEDA: MXN

RÉGIMEN FISCAL: 601

Cve SAT	Cantidad	Número de Parte	U.M.	SAT	Descripción	P Unitario	Importe
72151802	1.00	SC_MANTO_PREV_____	SER	E48	Servicios mantenimiento preventivo_____ mantenimiento preventivo de montacargas Moffett M-8 #Q180168 DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR MP 250 HRS. 1. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE 2. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. 3. CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE (2 PZAS). 4. CHECAR BANDA DE VENTILADOR Y AJUSTAR DE SER NECESARIO. 5. CHECAR REVOLUCIONES EN BAJA DEL MOTOR RPM MINIMAS 950. 6. CHECAR NIVEL DEL REFRIGERANTE, AGREGAR DE SER NECESARIO. 7. CHECAR NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, AGREGAR DE SER NECESARIO. 8. REVISAR BALEROS EN GENERAL DE CARRIAGE Y MASTIL. 9. REVISAR TUERCAS DE SEGURIDAD DEL MASTIL Y QUE LOS BALEROS ESTEN AL TORQUE RECOMENDADO 380 LBS-FT. 10. REVISAR QUE EL EQUIPO NO TENGA TORNILLOS Y TUERCAS SUELTAS, FUGAS DE ACEITE O PIEZAS DAÑADAS. 11. INSPECCIONAR Y LUBRICAR CADENAS DEL MASTIL. 12. REVISAR EL ESTADO DE LAS MANGUERAS. 13. CHECAR ESTADO DE LAS ORQUILLAS. 14. REVISAR LA PRESION DE LOS NEUMATICOS. 15. ENGRASAR TODAS LAS PIEZAS MOVILES. 16. REVISAR FRENO HIDROSTATICO Y DE ESTACIONAMIENTO. 17. COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION, EL BLOQUEADOR - DEL DIFERENCIAL, LOS PEDALES Y PANEL DE CONTROL. 18. HACER PRUEBA DE CARGA DEL EQUIPO. 19. CHECAR CADENAS DE MONTAJE DEL EQUIPO. 20. REVISAR KIT DE MONTAJE . 21. LAVADO EN GENERAL. 22. CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO Y SUCCION. 23. VIATICOS País de origen México	19,420.00	19,420.00

SUBTOTAL

I.V.A. 16 %

RETENCION IVA

TOTAL

PAGARÉ. Debo(emos) y pagaré(emos) solidaria y mancomunadamente en esta Ciudad, a la orden de CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV, la cantidad que se indica como total a pagar en este documento, valor de la mercancía arriba descrita, y que he(emos) recibido de conformidad. Si esta cantidad no fuere cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses a razón del **4.00 %** (CUATRO por ciento) mensual sobre saldos insolutos.

FIRMA _____

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB79C5D1-4797-4B54-804F-00AB9EDA8385|2019-04-29T09:07:25|XoLHI2AEYcLjN2aqirPdH9BgRXy5cl/vQsaQ+r9Y5Q4hNLEXu9oq/RljqA+9OJA0/vCZpIIPvv/m4r3lcjri3EoY5HVx71jlrG5bs0dq8wYg9QSYKIWpMGex+rW0Ndv7fjrlgNPqpPMP+eEf88KTjrE+/5Xlpgl8fT4w/ebGY4xvuYtmOOUodg/WIEEkKdKYWFxKWY8f3h3lta683yJuSvdB9UeLMSK6CrcqxxJW8vFGECBkzGedN/Xzc2seTlv1AI/Zmflf2IUIEX79lpzVLEOPKyPmoQ4JnoD4PwEb

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XoLHI2AEYcLjN2aqirPdH9BgRXy5cl/vQsaQ+r9Y5Q4hNLEXu9oq/RljqA+9OJA0/vCZpIIPvv/m4r3lcjri3EoY5HVx71jlrG5bs0dq8wYg9QSYKIWpMGex+rW0Ndv7fjrlgNPqpPMP+eEf88KTjrE+/5Xlpgl8fT4w/ebGY4xvuYtmOOUodg/WIEEkKdKYWFxKWY8f3h3lta683yJuSvdB9UeLMSK6CrcqxxJW8vFGECBkzGedN/Xzc2seTl

SELLO DIGITAL DEL SAT

zl06FgorYymI3Y7DJk1UOEa5z5fiVGJ+hGyqBgB+MejiPrW9hE2AkW2zWuBQ9Owo6Wi7FbHDMCPD4T5tLd2z6VgHO6qUkWL1BzopPAInS40RpijOkUjhaQlpN6KbJUTrrLwby6H8N3dkNfsbk4dfJJZXtrmmZJCABhpb5etW1GGje1DrT48vPlr6+RbtpXgd0+p2CtS8DsEQzoG15wYenu1nkP8yGKaxEnKHbLmICDPcEkNw7Pgtyw5wV9DK



La mercancía es transportada por cuenta y riesgo del cliente.

La empresa no asume responsabilidad alguna, por daño o robo parcial o total.

Lugar de emisión: Oficina de Ventas Cargotecnia

Dirección: Periferico Sur Col. Lopez Cotilla 6284, Tlaquepaque, JAL 45615

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 2



CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV

SAN ANDRES ATOTO #16

SAN ESTEBAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, MX, C.P. 53550

Tel. ++52 55 53587411 Fax ++52 55 53595230

RFC: HIA8808124Q8

INGRESO 9802020861

Folio Fiscal

EB79C5D1-4797-4B54-804F-00AB9EDA8385

Fecha y hora de certificación:

2019-04-29T09:07:25

Fecha y hora de emisión:

2019-04-29T09:07:14

No. Serie del CSD del SAT:

00001000000404598147

No. Serie del CSD del Emisor:

00001000000307380454

Cliente:	Condiciones de Facturación:
VENDIDO A: KURODA NORTE, S A DE C V AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177 28 DE NOVIEMBRE C.P. 22100 TIJUANA , BAJA CALIFORNIA, MEXICO R.F.C.: KNO900118U6A / # Cliente: 909796 EMBARCADO A: KURODA NORTE, S A DE C V / # Cliente: 909796 AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 12177 28 DE NOVIEMBRE C.P. 22100 TIJUANA , BAJA CALIFORNIA, MEXICO	PEDIDO No. : 2218956 ZHIA ORDEN DE COMPRA: CONDICIONES DE PAGO: Pgo en una sola exhibición INCOTERMS: EXW En fábrica MONEDA: MXN RÉGIMEN FISCAL: 601

Cve SAT	Cantidad	Número de Parte	U.M.	SAT	Descripción	P Unitario	Importe
					Total posiciones		19,420.00
					Uso de CFDI: G03 Lugar de expedición: 53550 Forma de Pago: 03 Metodo de Pago: PUE Número de cuenta: NA		

IMPORTE CON LETRA						SUBTOTAL	19,420.00
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.						I.V.A. 16 %	3,107.20
PAGARÉ. Debo(emos) y pagaré(mos) solidaria y mancomunadamente en esta Ciudad, a la orden de CARGOTECNIA EQUIPOS SA DE CV, la cantidad que se indica como total a pagar en este documento, valor de la mercancía arriba descrita, y que he(mos) recibido de conformidad. Si esta cantidad no fuere cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses a razón del 4.00 % (CUATRO por ciento) mensual sobre saldos insolutos.						RETENCION IVA	*****
						TOTAL	\$ 22,527.20
FIRMA _____							

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 1.1 EB79C5D1-4797-4B54-804F-00AB9EDA8385 2019-04-29T09:07:25 XoLHI2AEYcLjN2aqirPdH9BgRXy5cl/vQsaQ+r9Y5Q4hNLExu9oq/RljqA+9OJA0/vCZpIIPvv/m4r3lcjri3EoY5HVx71jlrG5bs0dq8wYG9QSYKIWpMGex+rW0Ndv7fjrlgNPqpPMP+eEf88KTjrE+/5Xlpgl8fT4w/ebGY4xvuYtmOOUodg/WIEEkKdKYWFxKWY8f3h3lta683yJuSvdB9UeLMSk6CrcqxxJW8vFGEcBkzGEdN/Xzc2seTlv1AI/Zmflf2IJIEX79lpzVLEOPKyPmoQ4JnoD4PwEb SELLO DIGITAL DEL EMISOR XoLHI2AEYcLjN2aqirPdH9BgRXy5cl/vQsaQ+r9Y5Q4hNLExu9oq/RljqA+9OJA0/vCZpIIPvv/m4r3lcjri3EoY5HVx71jlrG5bs0dq8wYG9QSYKIWpMGex+rW0Ndv7fjrlgNPqpPMP+eEf88KTjrE+/5Xlpgl8fT4w/ebGY4xvuYtmOOUodg/WIEEkKdKYWFxKWY8f3h3lta683yJuSvdB9UeLMSk6CrcqxxJW8vFGEcBkzGEdN/Xzc2seTl SELLO DIGITAL DEL SAT zl06FgorYymI3Y7DJk1UOEa5z5fiVGJ+hGyqBgB+MejiPrW9hE2Akw2zWuBQ9Owo6Wi7FbHDMCPD4T5tLd2z6VgHO6qUkWL1BzopPAIns40RpijOkUjhaQlpN6KbJUTrrLwby6H8N3dkNfsbk4dfJJZxtrmmZJCABhpb5etW1GGje1DrT48rvPlr6+RbtmPgD0+p2CtS8DsEQzoGI5wEYenu1nKp8yGKaxEnKHbLmICDPcEkNw7Pgtyw5wV9DK	
--	--

La mercancía es transportada por cuenta y riesgo del cliente. La empresa no asume responsabilidad alguna, por daño o robo parcial o total. Lugar de emisión: Oficina de Ventas Cargotecnia Dirección: Periferico Sur Col. Lopez Cotilla 6284, Tlaquepaque, JAL 45615 Este documento es una representación impresa de un CFDI	Pag. 2 de 2
--	-------------