

RECIBIO



KARGO MONTACARGAS S DE RL DE CV

RFC: KMO040517P6A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80140

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

CFDI - 1292
10/4/2018 16:38:09

Datos del cliente

Cliente: KURODA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: KUR710801793
Domicilio: NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS No. S/N, JORGE ALMADA, C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
5.00	LITRO	LTR - Litro	15121501 - Aceite motor	ACEITE PARA MOTOR 20W50 VALVOLINE	70.00	0.00	002 - IVA - 56.00	350.00
4.00	PIEZA	H87 - Pieza	26101732 - Bujía de encendido	BUJIAS AUTOLITE 66	30.00	0.00	002 - IVA - 19.20	120.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161505 - Filtros de aire	FILTRO DE AIRE CLARK 928420	340.00	0.00	002 - IVA - 54.40	340.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15111700 - Aditivos para carburante	CARBUCLEAN PRESTONE	70.00	0.00	002 - IVA - 11.20	70.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE BALDWIN 421	110.00	0.00	002 - IVA - 17.60	110.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121900 - Grasas	LUBRICANTE DE TORRE	145.00	0.00	002 - IVA - 23.20	145.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	15121900 - Grasas	LUBRICANTE DE CADENA	186.00	0.00	002 - IVA - 29.76	186.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161513 - Filtros de combustible	FILTRO DE GAS INTERFIL	100.00	0.00	002 - IVA - 16.00	100.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONTACARGAS CLARK CQ25G (10,207 HRS) CEDIS PALMITO	1,300.00	0.00	002 - IVA - 208.00	1,300.00

Importe con letra:

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.

Subtotal 2,721.00
Impuestos Trasladados 435.36
Total 3,156.36

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000402945629
Folio fiscal 532A8506-F6D2-48A1-A6A3-8B3AB494B9B8
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 10 2018 - 17:38:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ecVPXxHjzm63JfP2GKhSvZDlgoiULmXlIUReWvo+50UGVYNW2L634M2LTgysVT2OdCoasB4ry3A6UOBjOmm8
CHgJ+jVe/fSDJevqGi8wQs2pgCsryJo2vUrqz+qkzLog4uIAG9avzi3k/fA2uOzyJYqUTwb32Vj1DZFLnx642t
Mg19XfP50WwO8vHY+uhvc7v5rGX/CjtodAZ5SprAI5b9lqmiloixKHtvUDZ2RTWiq4vTwzevBuoJ2kuknDORI
tqL1INIOXpyrXG4qibYQbeHdvB/mriH3lftqs9xzlelZDT5m7qR6NKKvh0h88epGJCuXQHD5QRvV9tjwJg==

Sello del SAT

oumeOOoEmJBbVIVORkPzCnkravnqLYy37L4ccrN2DpxuJvwp4vz+ziwRuXISga6SrNGioBCE9275apoY
cu7FTbvB0XrZi6SNFVvuK6IRGa+NnV2/v648FawUpXlpnsLaecNrpCKEkrvvee/OeacE9KuEXuui1IAQ
RT2ufIkqXAI0OFVgh4BWij/s8jmufUyFhrEX/IKHOcKOrlaqh/Di+mED3IWEsxEXh8cE1XImOhWfkl99
9d0CXIn8Hhph3qANGsFgm4EQN5xj44s4Qapu5cP56YKo2rXweioaBhJYqWHLcNEkRVjoiA1mvE5404
8JzZtJZ07Sape/osOduawA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|532A8506-F6D2-48A1-A6A3-8B3AB494B9B8|2018-04-10T17:38:14|MAS0810247C0|ecVP
XxHjzm63JfP2GKhSvZDlgoiULmXlIUReWvo+50UGVYNW2L634M2LTgysVT2OdCoasB4ry3A6UOBjOmm
I8CHgJ+jVe/fSDJevqGi8wQs2pgCsryJo2vUrqz+qkzLog4uIAG9avzi3k/fA2uOzyJYqUTwb32Vj1DZ
FLnx642tMg19XfP50WwO8vHY+uhvc7v5rGX/CjtodAZ5SprAI5b9lqmiloixKHtvUDZ2RTWiq4vTwzev
BuoJ2kuknDORItqL1INIOXpyrXG4qibYQbeHdvB/mriH3lftqs9xzlelZDT5m7qR6NKKvh0h88epGJ
CuXQHD5QRvV9tjwJg==|00001000000404486074||



KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V.
TEL. 7606170



REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO

No. FOLIO **Nº 8040**

FECHA **10/04/18**

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE **Kurado Palmido**
DOMICILIO _____

HORA DE REPORTE

HRA. ENTRADA: **10:15**

HRA. SALIDA: **12:40**

DATOS DEL EQUIPO

MARCA **Clark**

HRS. **10207**

TIPO DE SERVICIO

MODELO **CQ255** SERIE _____

PROX. SERV. **10407**

PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO _____

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO

SEÑALE CON UNA X SEGÚN SEA	CANT	DESCRIPCION	NO PARTE	PRECIO
☒ NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	5	Litros Aceite	20w50	70
☒ NIVEL DE ACEITE EN TRANSMISION	4	litros	66	30
☒ NIVEL DE ACEITE EN DIFERENCIAL	1	Filtro Aceite	CH928400	
☒ NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO	1	Carbu Clean		
☒ NIVEL DE LIQUIDOS DE FRENO	1	Filtro Aceite	B421	
☒ BIRLOS O TUERCAS DE RUEDA	1	Grasa Torre		
☒ TERMINALES DE BATERIA	1	Grasa cadenas		
☒ NIVEL DE AGUA A RADIADOR	1	M/D		
☒ HUMO (1 NEGRO / 2 AZUL)	1	Filtro Gas	FG1-08	
☒ FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
☒ JUEGO EN TORRE O PORTABULTO				
☒ ESTROBO		M.O		1300
☒ FUGAS				
☒ 1425 CARGA ALTERNADOR				
☒ BANDAS				
☒ LUCES DELANTERAS				
☒ TRASERAS				
☒ ALARMA REVERSA				
☒ CLAXON O BOCINA				

OBSERVACIONES **conexión Rapida con Leve fuga de Gas y manguera Gas en mal estado**

REALIZO

RECIBE

Jorge A. Perez

Javier Hdez S.

NOMBRE Y FIRMA