KARGO

KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V.

TELÉFONO DE CONTACTO: (667) 760-61-70

REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO

FOLIO: Nº 23020 FECHA: 17/NOVO/23 HORA LLEGADA: 8:00 HORA SALIDA: 11:20

NOMBRE CLIENTE: KURODA LA CONQUISTA

TIPO DE SERVICIO
- [ ] PREVENTIVO
- [x] CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

MARCA: VMUS MODELO: GLCOSODENUAEC083 HORAS MARCADAS: 1348.2

SERIE: N522249 PRÓXIMO SERVICIO:

FAVOR DE SEÑALAR CON X EN LAS CASILLAS SEGÚN SEA EL CASO. EL SÍMBOLO DE (⚡) INDICA EQUIPO ELÉCTRICO, EL SÍMBOLO INDICA EQUIPO DE COMBUSTIÓN

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO	CANT.	DESCRIPCIÓN	NO. DE PARTE
[x] NIVEL ACEITE MOTOR	1	PORTA FUSIBLE	
[x] NIVEL ACEITE TRANSMISIÓN (⚡)	1	FUSIBLE 20 AMP	
[x] NIVEL ACEITE DIFERENCIAL	1	REVISAR CORTO EN CABLEADO	
[x] NIVEL ACEITE HIDRÁULICO (⚡)		DE TABLERO SE REMPLAZO PORTA	
[x] NIVEL LÍQUIDOS FRENO (⚡)		FUSIBLE CON FALSO CONTACTO	
[x] BIRLO/TUERCA DE RUEDA (⚡)			
[x] TERMINALES BATERÍA			
[x] NIVEL AGUA RADIADOR			
[x] HUMO (1 NEGRO/2 AZUL)			
[x] FRENO ESTACIONAMIENTO (⚡)			
[x] JUEGO EN TORRE/PORTABULTO (⚡)			
[x] ESTROBO (⚡)			
[x] FUGAS (⚡)			
[x] CARGA ALTERNADOR			
[x] BANDAS			
[x] LUCES DELANTERAS (⚡)			
[x] LUCES TRASERAS (⚡)			
[x] ALARMA DE REVERSA (⚡)			
[x] CLAXON/BOCINA (⚡)			
[x] MANGUERA SIST. ENFRIAMIENTO			
[x] MANGUERA SIST. HIDRÁULICO (⚡)			
[ ] CARBONES (⚡)			
[ ] CONTACTORES (⚡)			
[ ] AGUA DESTILADA (⚡)			
[ ] CONECTOR GRIS (⚡)			
[ ] CÓDIGOS PRESENTES (⚡)			

OBSERVACIONES

ESTADO DE LAS LLANTAS (%)



REALIZÓ REPORTE: Victor

RECIBIÓ REPORTE: Miguel Lerma