

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN

19/07/2024 Pág. 1

19/07/2024 08:39:12

NUMERO : 030276 RECEPCION : 18/07/24 09:07 AM STATUS : ABIERTA
TIPO : GARANTIA PROMESA : 18/07/24 15:45 PM CIERRE : / / : : AM
ASESOR : TORRES MANRIQUEZ KARELI CITA : 03718
TIPO VEHICULO: SERIE 500 1524 VEHICULO : 1524 M SERIE 500 MODELO : 2019 PLACAS : UJ64579
SERIE : 3HJFG8JM7KSS14805 COLOR : BLANCO MOTOR : J08ETE28180 KMS.: 58,600
CLIENTE : 10983 KURODA SAN MARIA ESTELA TELEFONO : 6677121235
CORREO : ckinventarios@kuruda.com

CONDUCTOR : . TELEFONO : 6677121235
CORREO : .

OBSERVACIONES

GARANTIA -

OBSERVACIONES MECANICO

REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES / GARANTIA -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto	Cantidad	Venta
REF	18/07/24	0027207	48500E0A60 AMORTIGUADOR DELANTERO 1524	2.00	6,807.04
1 cargo				SubTotal	6,807.04
				I.V.A.	1,089.13
				I.V.A. Retenido	
				Total	7,896.17