

RECIBIO



KARGO MONTACARGAS S DE RL DE CV

RFC: KMO040517P6A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80140

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha CFDI - 1293
10/4/2018 16:43:56

Datos del cliente

Cliente: KURODA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: KUR710801793

Domicilio: NICOLAS BRAVO Y J. JOSE RIOS No. S/N, JORGE ALMADA, C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
5.00	LITRO	LTR - Litro	15121501 - Aceite motor	ACEITE PARA MOTOR 20W50 VALVOLINE	70.00	0.00	002 - IVA - 56.00	350.00
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE BALWIN B37 MANO DE OBRA	185.00	0.00	002 - IVA - 29.60	185.00
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	TOYOTA 7FGU25 63224 (16,993 HRS) CEDIS PALMITO	300.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00

Importe con letra:

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal 835.00
Impuestos Traslados 133.60
Total 968.60

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 0000100000402945629
Folio fiscal 248E1E6A-41B6-492E-AFE8-5B41F53FEC7B
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 10 2018 - 17:43:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI


VSt5gmJf/eRsJxrpME/+BaMYr6TJ9szSmm+0tNb6d66jLdJvOWHJ0oF/oEZnHMrOxMmaShC980ul+Tuqzixxv
Kdy5sFFS/JB81MVHX6zvhrtyfWgPvN5klpG7uhDNdchMVBd4iuy81XiGNbGzsCcQ081iLjaGjI7hi/5DsKJ
IM63R5Lh+shihw/u6COYmUUEKWx/+nYWSNB73HF61z0BO+mzn0IW5ZRIyI4j13A0LYINmX96akl7H6kb8MA97
mUbufNPVXiugqXvK2aWLGRI9sFkdF9Sc45Xr0A3soQep5+yIQRFWrEgd9/kUZZLm5orRxW69if2nw6DYA==

Sello del SAT

gy0jCdZxGn2CIZ19dP1oGb2GI/MUzlAvvscWK8Gzl1OzUxFOVWJ8YA+7zzc/9C89GIBNmNCHg0zZ+zap
jpfU12SR9plknd1niHTi8kRK2e+xy+eTuFer0KHmh512sUzgjFpLDMehhZeh1hiXmrkaoPA/8xi3AM/I
mUCQ6iVw0w3PGilr7u/kRYDOg75QVwQKH2vtXjRqYgsFZcJWsUT3qOU9W0G8qVqHw78FXMkbKkGH1YK/
F11YNTvd3gnbkyGMSTuk2XN7sBWd0Q32Ie07hs1r/w47eXdb9np063SiFdv+Vg2EqKDLMiMdNN0F5MA0Y
9ZN7VK/cjUZK7ewWNIIQO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|248E1E6A-41B6-492E-AFE8-5B41F53FEC7B|2018-04-10T17:43:59|MAS0810247C0|VSt5
gmJf/eRsJxrpME/+BaMYr6TJ9szSmm+0tNb6d66jLdJvOWHJ0oF/oEZnHMrOxMmaShC980ul+Tuqzixx
uVkdY5sFFS/JB81MVHX6zvhrtyfWgPvN5klpG7uhDNdchMVBd4iuy81XiGNbGzsCcQ081iLjaGjI7
hi/5DsKJIM63R5Lh+shihw/u6COYmUUEKWx/+nYWSNB73HF61z0BO+mzn0IW5ZRIyI4j13A0LYINmX9
6akl7H6kb8MA97mUbufNPVXiugqXvK2aWLGRI9sFkdF9Sc45Xr0A3soQep5+yIQRFWrEgd9/kUZZL
m5orRxW69if2nw6DYA==|00001000000404486074||

KARGO**KARGO MONTACARGAS, S. DE R.L. DE C.V.**
TEL. 7606170

REPORTE DE SERVICIO A DOMICILIO

No. FOLIO **Nº 8041**FECHA **10/04/18**

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE **Kuroda Oalmito**
DOMICILIO _____

HORA DE REPORTE

HRA. ENTRADA: **12:30**HRA. SALIDA: **1:20**

DATOS DEL EQUIPO

MARCA **Toyota** HRS. **16993**
MODELO **7fgu25** SERIE **63224** PROX. SERV. **18200**

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO **/** CORRECTIVO _____

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DEL SERVICIO

SEÑALE CON UNA X SEGÚN SEA

	CANT	DESCRIPCION	NO PARTE	PRECIO
☐ NIVEL DE ACEITE EN MOTOR	5	Litros Aceite	20W50	
☐ NIVEL DE ACEITE EN TRANSMISION		motor		
☐ NIVEL DE ACEITE EN DIFERENCIAL	1	Filtro Aceite	B37	
☐ NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO				
☐ NIVEL DE LIQUIDOS DE FRENO				
☐ BIRLOS O TUERCAS DE RUEDA	1	MO Cambio Aceite		300-
☐ TERMINALES DE BATERIA				
☐ NIVEL DE AGUA A RADIADOR				
☐ HUMO (1 NEGRO / 2 AZUL)				
☐ FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
☐ JUEGO EN TORRE O PORTABULTO				
☐ ESTROBO				
☐ FUGAS				
☐ CARGA ALTERNADOR				
☐ BANDAS				
☐ LUCES DELANTERAS				
☐ TRASERAS				
☐ ALARMA REVERSA				
☐ CLAXON O BOCINA				

OBSERVACIONES _____

REALIZO

Jorge A. Parra

RECIBE

Juan Hdez S

NOMBRE Y FIRMA