

TARJETA ORDEN DE REPARACIÓN

04/07/2018 15:55:32

NUMERO : 133568 RECEPCION : 02/07/18 17:18 PM STATUS : CERRADA
 TIPO : PUBLICO PROMESA : 03/07/18 13:00 PM CIERRE : 03/07/2018 10:00:00 AM
 ASESOR : LOMAS ZAZUETA JESUS CEL.6674920457

TIPO VEHICULO: RAM 4000 5.7L 4X2 VEHICULO : RAM 4000 CHASIS CABINA MODELO : 2015 PLACAS : UE17140
 SERIE : 3C7WRAKT8FG579047 COLOR : BLANCO BRILL MOTOR : 5.7 L KMS. : 82,552

CLIENTE : 10141 KURODA S.A. DE C.V. TELEFONO : 6671390653
 CORREO : hbeltran@kuroda.com

CONDUCTOR : ERMINIO TELEFONO :
 CORREO : ****

OBSERVACIONES

ERMINIO 6671390653 -

OBSERVACIONES MECANICO

SERVICIO DE 82,500KM ESTANDAR SERVICIO 2 \$3006.00 ****CAF***REV NIVELES -

Tipo	Fecha	Referencia	Concepto		Cantidad	Venta
REF	03/07/18	0125413	04884899AC FILTRO ACEITE 4.7/5.7/6.4L 08/18 8 CIL.		1.00	179.31
REF	03/07/18	0125413	68218892MA ACEITE DE MOTOR 5W-20 MOPAR TAMBOR		7.00	794.01
REF	03/07/18	0125413	04887050AA LIMPIADOR DE INYECTORES		1.00	207.76
REF	03/07/18	0125413	04318040AC DESENGRASADOR DE MOTOR		1.00	71.55
REF	03/07/18	0125413	04318067AC LIQUIDO P/ LIMPIAPARABRIZAS 16 ONZ.		1.00	43.10
REF	03/07/18	0125413	68050924AA ANTISULFATANTE DE BATERIA PAQ.3,8		1.00	22.41
REF	03/07/18	0125413	04318001AE CAMARA DE COMBUSTION		1.00	250.00
REF	03/07/18	0125413	68223501AA PROTECTOR DE VINIL		1.00	60.34
MO	03/07/18	00006493	010 JESUS IGNACIO Z - 099 SERVICIO DE 82,500 KMS	VM	1.39	554.05
MO	03/07/18	00006493	010 JESUS IGNACIO Z - 099 SERVICIO 2	VM	0.80	321.32
DIV	03/07/18	133568	INSUMOS		1.00	87.54
11 cargos					SubTotal	2,591.39
					I.V.A.	414.62
					Total	3,006.01

TRABAJOS PROGRAMADOS

Fecha	Descripcion	Mecanico	Horas	Inicio	Terminado
02/07/2018 05:59 PM	serv de 82.500 kms (standar) serv 2 caf	010 Jesus Ignacio Zaragoza	0.80	03/07 08:35	03/07 09:21
	SERVICIO 82500 RESETEO DE ACEITE REYENO DE FLUIDOS LUCES OK SERVICIO 2				

DETALLE DEL PROCESO

02/07/18 05:18 PM Se programa para lavado. Fecha promesa: 03/07/2018 01:00:00 PM

03/07/18 09:22 AM Mecanico: 010 reporta Control de calidad Taller... Presion llantas: 35 PSI Del. 35 PSI Tras., Discos de frenos: 28 mm. Del. 10 mm. Tras., Vida balatas: 60% del. 60% tras., 6 mm. Del. 6 mm. Tras, Vida llantas: 60% del. 60% tras., Torque: 85 lbs., Fluidos: Relleno, Suspension: Ok, Obs: OK

03/07/18 10:00 AM C1 Se cerró la orden.

03/07/18 03:38 PM H2 SE LE MARCA AL SR HERMINIO PARA AVISARLE QUE LA UNIDAD ESTA LIST APERO NO CONTESTA.....JL

03/07/18 04:41 PM H2 SE LE MARCA AL ERMINIO PERO SIGUE SIN CONTESTAR.....JL

03/07/18 04:58 PM A1 Lavado reporta unidad lista

03/07/18 05:01 PM A1 LAVADO DE MOTOR.....ANTONIO

04/07/18 12:02 PM H2 SE LE INFORMO A ERMINIO QUE LA UNIDAD ESTA LISTA.....JL