

ORDEN DE SERVICIO

CAMIONES PREMIER DE NOROESTE S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO SUR BENITO JUAREZ 2800 CAMPO 10 C.P. 80396

Tel: 7612121 CULIACAN, SINALOA

www.hinomexico.com R.F.C.: CPN090325UT5


HORARIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO


DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 Y 14:00 A 18:00 HRS. CARADOC DE 0.20 A 12.20 UDC


O.R. 024504 - CITAS

Fecha: 14/02/2023 05:06:00 PM Kilometraje: 130988

El prestador del servicio no se responsabiliza de objetos dejados en el interior del camión, salvo que éstos hayan sido notificados y puestos bajo resguardo al momento de la recepción.						
ANTENA ESPEJOS LIMPIADORES	TAPÓN DE GASOLINA LLANTA REFACC. GATO	HERRAMIENTAS REFLEJANTES EXTINGUIDOR	CRISTALES ENCENDEDOR TAPETES	RADIO VESTIDURAS		
		DESCRIP	CIÓN DEL TRABAJO			
	30,000 KM \$7600.00 TOR, FILTRO DE ACEITE, EMPA	AQUE MOTOR DE	EL CARTER Y			
OBSERVACION NO REPORTA I						
		in the				
VEHICULO SERIE	: 1018 J SERIE 500 : 3HJFC6JJ6JSS12791	MOTOR PLACAS	: J05DTG15733 : UJ50398	MODELO COLOR	: 2018 : BLANCO ECO # C70	
CLIENTE DIRECCION RFC CORREO	: 10095 KURODA SA DE CV : JUAN JOSE RIOS PTE COL : KUR710801793 : buzon@kuroda.com		A CULIACAN DE ROS) : 6677122104	ALES, SINALOACULIA CP	CAN DE ROSALES, : 80200	
CONDUCTOR	: SERGIO REYES CEL 66757	82782	TE	L : CELULAR		
ASESOR PROMESA ENTR OBSERVACIONE			CC A DE PAGO :	PRREO : servicio@c	amioneshino.com.mx	
NO NOS HAREMOS R NO ACEPTAMOS CHE	ESPONSABLES DEL MAL USO QUE LE DIE QUES PERSONALES. PRESUPUESTO INIC	RA A ESTE DOCUMENT	TO. DESPUES DEL HORARI IEQUEO.	O NO SE ENTREGAN VEHICUL	.os.	
20					*** CLIENTE TOTALMENTE S	ATISFECHO **







DIESEL LLEGADA DIESEL SALIDA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOTA: Para ser entregada la unidad es necesario presentar la copia de esta orden de servicio A TOYOTA GROUP COMPANY

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE